

3
1/80

56/77

מדינת ישראל

השכר
משרד ~~הבטחה~~

3/11 קצת יותר

משרד

השכר

140 קוטג'ים - יותר 3/11 כמות

המחיר: 77/75056/77 (המחיר יותר 6)

הקצוץ: סלם גוף הסלם: 30.000.000

6/1981 - 7/1978

גל - 7473/7

למען שירות

4508

מס מס

~~1395227~~

מס מס



140 קוטג'ים - ימית מ-3 (המשך)

גל - 7473 / 7

1395227
27/08/2013

מס פריט:

109.18/1 - 903
02-106-01-07-05

מזהה פיזי:
מזהה לוגי:
כתובת:

שם

पिपिहा लव

יהל

נהול, תאום ופקוח בע"מ
רחוב רמב"ם 20, טל. 78502, ת"ד 7001, באר-שבע 84 241

18.6.81

ר ש נ ס

4508

משרד השיכון
מינהל לפנייה בנרות וישובים חדשים
מחוז הנגב
מס' 23-06-1981
דואר נכנס
למיסולו-סל
לשינויה

לכבוד,
מר א. בן צבי
יו"ר המועצה
מועצה אזורית אשכול
ד. נ. נ. (85465)

א. ב.,

הנדון: - מועדוני נער בישובים מבטחים,
עמי-עוז, ישע, והלמי אליהו.

בתאריך 24.6.81 בשעה 09.00 נקבע טיור לבדיקת הליקויים
במבנים הנ"ל, לקראת הקובי שנה אחריהם של הקבלן מ.ב.ט., הפגישה
במועדון עמי-עוז.

אבקש לדאוג לנוכחות נציג המועצה ולאפשרות כניסה ובדיקת
המועדים.

בכבוד רב,

מ. א. קרפ

העתק: ה"ה א. קרפ - מהנדס מחוז הנגב
ל. צ'רלסטון - מהנדס אזור ב"ש
ש. אבולעפיה - מהנדס המועצה
מ. רודיק - מ.ב.ט.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מס' 190

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- כס/107300

על
בדיקת הצמח בג

ביזם: 79-04-15

מימין הבדיקה : חברת סולל ברנז - אשקלון.

הרווח: 5077/73036/77
הקבלון: סניף אשקלון
המפקח: פלכאוי ר"ג

החומר לבדיקה : בג פנמה מס' 216 משנת 140 ית' דיור בימית

המידגם : יט: נבחרו ע"י ב"כ המכון.

הזמנה מס' 4702
עבודה מס' 413706

מדת הבדיקה : מידת העבודה מיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הורק במסך 24 שעות בימית: 79-04-20-19

לא נבגלו כל סימני גדלות או ושיבות.

בזמן הורק המים המרוכזים פעלו כואוי.

שלמה טובול
מנהל גזיף באר שבע

המקו: פלכאוי ר"ג.
מי נהל לבניה כמריח
באר שבע 79-04-30
שב

חב/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מחלקת המעורבות והקשרים: משרד המשפטים, תל אביב, ישראל. מס' תיק: 160278/מ

160278/מ

79-04-30-22-121
מ/מ

משרד המשפטים
מחלקת המעורבות והקשרים
מס' תיק: 160278/מ

משרד המשפטים
מחלקת המעורבות והקשרים

- 19-20/4/79 מס' תיק: 160278/מ
- מס' תיק: 160278/מ
- מס' תיק: 160278/מ

תוכן התקופה

- מס' תיק: 160278/מ
- מס' תיק: 160278/מ
- מס' תיק: 160278/מ
- מס' תיק: 160278/מ

מס' תיק: 160278/מ

תעודות

המחלקה

מס' תיק: 160278/מ
מס' תיק: 160278/מ
מס' תיק: 160278/מ

אוה לפתחם עוונות ואי אקא סקקואת.
עוונות: עוונות ה סעוונות קונדסאונט עדבולונט בלבד. עוונותם מן עוונדסאונט עדס כמז פנדסאונט גוי עלוסונט אן בא.כעז

עוונות עבנילע

- סענט עבנילע :
- עסרנס :
- עוונות קבילע :
- סופט עבנילע :

בנילע

גך

עוונות

עטעלע קבני

סדנל באנגרשאכט: עטקנו קולעז ענדק' ע.ג. 25021 סק, 14921 11234
סדנל גולסקים: געו. לג. אונג. עטקונט עקסעטי ע.ג. 301 סק, 11242 11
עסער עוונות: געו. עאנדקס. סופט 44 עק. אכט 116 ספי סק, 11258 11234

עבנילע עטעלע עוונות

עטעלע

סא א

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת

הצפת גג

מס אג/107302

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל ברוגה - אסקלון .

הודעה: 5021/15056/77
קבלון: סדיב אסקלון
מקום: חב' פלנאר

החומר לבדיקה: גג סמבנה מס' 225 טמחה 140 יח' ריזר בימים .

המידום: בבחר ע"י בי"ב המכון .

הזמנה מס' 4702
מיומן: 79-04-15
עבודה מס': 413706

סנות הבדיקה: מידת הצבת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימים: 19-20/4/79 .

לא נמנעו כל סימני בזיליות או רטיבות .

בזמן הפיקת המים המרובים פעלו כראוי .

סלמה סובול
מנהל סניף באר - תש

העקם חב' פלנאר ר"י ג.
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון .

באר - תש, 79-04-30
חב/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס' א- 107303/83

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סולל בונה - הטלרון.

חריזה: 5077/15056/77
קבלן: סר"ב הטלרון
מפקחו: חב' פלנאר ר"יג

החומר לבדיקה: גב סמבנה מס. 857 בפסח 140 יה' דירד
בימית.

המידגם: בבחר ע"י בייכ המכרן.

הצטבה מס' 4702
מיום: 79-04-15
עבודה מס': 413706

מהות הבדיקה: פירוק העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הבג הוצף בסוף 24 שעות בימים: 19-20/04/79.

לא נתגלו כל סימני בזיליות או רטיבות.

בזמן הדיקת המים המדובים פעלו כראוי.

שלמה טרנר
מנהל סניף באר-שבע

המפקח: חב' פלנאר ר"יג,
מינהל לבניה כפרית,
סניף הבינוי והשכון.

באר-שבע, 79-04-30
חב

160278/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אוור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח 22

מס אבש/107304

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אשקלון.

קבלון: חב' סרייב אשקלון
חודשו: 5077/15056/77

החומר לבדיקה: חב' ממשנה מס' 843 פטוח 140 יו"ה ירוד
בימים.

מטקחו: חב' פלגאר
הזמנה מס' 4702

המידגם: בבוזר ע"י בי"ב המכון.

סיומו: 79-04-15
עבודה מס': 413706

מהות הבדיקה: מידת הצמרת המים.

תוצאות הבדיקה

חב' הוצף בסוף 24 טעות בימים: 19-20/04/79

לא נתגלו כל סימני בזילות או רטיבות.

בזמן הודפת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

החוקר: חב' פלגאר ר"ב ג.
מפעל: מיינהל לבניה כפרית
משרד הביטוי והמכון.

באר-שבע, 79-04-30
גת /

חב' 160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הנפת גג

מס א-במ/107305

79-04-15 ביום:

מומין הבדיקה: תב' סילל ברובה- אסקלון

קבלן: מויב אסקלון
חוצה: 5077/75056/77
מפקחו: זב' סלנאי ר"מ
הזמנת מס' 5702
מידום: 79-04-15
עבודה מס' 413706

החומר לבדיקה: גג מנובה מס' 824 טמח 140 יח' ירוד ביטית

המידום: ז גבאר ע"י ב"כ המכון

מהות הבדיקה: סידת העבודת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות ביטחים: 19-20/04/79

לא נתגלו כל סימני בזיליות או דליפות

בזמן הרוקן המים המוצפים פעלו כראוי

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

המקום: תב' סלנאי ר"מ
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון

באר-שבע, 79-04-30
במ/

160278/במ

הערה: תעודה זו מתיוחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גב

בדיקת

מס' א-במ/107306

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אסקלון.

קבלון חב' סריב אסקלון
חזרה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: גב מצננה מס' 823 משטח 140 יח' דיור
ביטחית.

מפקחו חב' פלגאר ר"ג
הצננה מס': 4702
מיום: 79-04-15

המידום: גבול ע"י ב"כ המכון.

עבודה מס' 413706

מהות הבדיקה: מידת הפגרת המים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימינו 19-20/04/79.

לא נתגלו כל סימני בזילות או רטיבות.

בזמן הודקת המים המוצפים נעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

המקום חב' פלגאר ר"ג,
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והסכרן.

באר-שבע, 79-04-30
צח/

מ/160278

הערה: תעודה זו מחיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בט/107307

על

בדיקת הצפת גג

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חפץ סולל בדגה- אסקלון .

קבלן: חב' סרייב אסקלון
חזקה: 5077/75056/77
העקו: חב' פלגאר רייב
הזמנה מס': 4702
מיום: 79-04-15
עבודה מס': 413706

החומר לבדיקה: גג מחבנה מס' 217 משטח 140 יח' דיוד ביטית.

המידום: בבוא עיי ביט השכרן .

מהות הבדיקה: סידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הרצף במשך 24 שעות בימינו: 19-20/04/79 .

לא נתגלו סימני רטיבות או בדילוף .

בזמן הורקת המים המיוזבים פגלו כדמרי .

שלמה שונדל
מנהל סניף באר-שבע .

העקו: חב' פלגאר רייב,
מנהל לבניה כפרית
משרד הבינוי והשכון .

באר-שבע 79-04-30
צח/

חב/160276

הערה: תעודה זו מתייחסת לזוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת נג

מס א- בש/107308

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אשקלון.

קבלו: חב' סרייב אשקלון
הדואר: 5077/75056/77
מפקחו: חב' סלבאר ר"ב
אג
הזמנה מס': 47025
שירות: 79-04-15
עבודה מס': 413706

החומר לבדיקה: גג מסכבה מס' 810 שטח 140 יח' ייחוד ביטית.

המידגם: בבחר ע"י בייכ השכרן.

מהות הבדיקה: מידת הצפית המים.

תוצאות הבדיקה

- הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 16-17/04/79.
- לא נהגלו כל סימני בזילה או רטיבות.
- בזמן הדיקת המים המוצפים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

המקום: חב' סלבאר רייב
משרד הניבוי והשכרן
מינהל לבניה כפרית.

באר-שבע, 79-04-30
גב/

חב/160270

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הנפת גב

מס א-בט/107309

ביום: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אסקלון .

קבלן: חב' סרייב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/77
מפקחו: חב' פלגאר ר"ב

החומר לבדיקה: גב סמכה מס' 221 בשטח 140 יח' דיוד ביטיות .

המידום: : גבול ע"י ב"כ המכון .

הזמנה מס': 4702
מיום: 79-04-15
עבודה מס': 413706


מהות הבדיקה: מידת תפגרת המים .

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף בטמפר' 24 מעלות בימים: 16-17/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הודקת המים והרזכים פעלו כראוי .


טלמה סנדורל
מנהל סניף באר-שבע

המפקח: חב' פלגאר ר"ב,
מנהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
בט/

160278/בט

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

דכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת

הצפת נג

מס א- 107310/ט

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל נובה - אסקלון .

קבלון חב' סויב אסקלון
חזקה: 5077/75056/11

החומר לבדיקה: נגב סוכבת מס' 220 במשט 140 יח' דיור
ביטית .

מקומו חב' פלגאר דייג

המידגם: : צבוע פייב בייכ המכרן .

חזמבה מס' 47021
טירמו: 79-04-15
מבדחה מס' 4137061

מהות הבדיקה: מידת השברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 16-17/04/79 .

לא נהגלו כל סימני נזילה או דליפות .

בזמן הדיקת המים המדגמים נעלו כראוי .

שלמה פורזל
מנהל סניף באר-שבע

העמק: חב' פלגאר דייג .
מינהל לנביה כפרית .
משרד הבינוי והחכרן .

באר-שבע, 79-04-30
גת

160278/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

מס אבס/107311

ביום: 79-04-15

קבלן: חב' סוי"ב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/77
מפקח: חב' פלגאר ר"ב
חומרה מס': 4702
מיומן: 79-04-15
עבודה מס': 413406

מומין הבדיקה: חב' פולל ברנה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גב ממבנה מס' 219 מסמח 140 יח' דירי ביטית.

המידום: בבוא ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 16-17/04/79.

לא נמנעו כל סימני נזילה או רטיבות.

בזמן הודקת המים המרוכזים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר-שבע

המפקח: חב' פלגאר ר"ב,
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון.

באר-שבע, 79-04-30
מס/

160278/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

מס א-ב/107312

תאריך: 79-04-15

מומין הבדיקה: זב' סולל בונה - אסקלון.

קבלון זב' סויב אסקלון
חוזת: 5021/75056/77
לפקח זב' פלגאר רייב

החומר לבדיקה: גג ממננה מס' 822 משטח 140 יח' דירד
ביטית.

המנחה מס' 4702
תאריך: 79-04-15
מברזה מס': 413706

המידום: בבית ע"י בייב המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 16-17/04/79

לא נתגלו כל סימני נזילה או רטיבות.

בזמן הודקת המים המוצפים פעלו כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר-שבע

הפקח זב' פלגאר רייב,
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והשבון.

באר-שבע, 79-04-30
גח/

זב/160270

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

דכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצבת נג

מס' 107313/אש

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה : חב' סולל ברבה - אשקלון .

קבלון חב' סוייב אשקלון
חזרה: 5077/15056/77
מפקחו חב' פלגאר ר"י ג

החומר לכדיקה : גב טמבנה מס' 821 בשטח 140 יח' דירג
בימים .

המידום : : גבתי עיי ביכ המכרן .

הזמנה מס' 4702:
מיום: 79-04-15
עבודה מס' 413706

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בספך 24 שעות בימים: 16-17/04/79 .

לא נמנעו כל סימני בזילה או דטיבות .

בזמן הודקת המים המרוגבים פעלו כראוי .

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

העוקב חב' פלגאר ר"י,ג.
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והשכון .

באר-שבע, 79-04-30
צמ/

חב' / 160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס א- 107314/בש

תאריך: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אסקלון .

קבלון חב' סדיב אסקלון
הוצאה: 5071/15056/77
מקום חב' פלגאר רייב

החומר לבדיקה: גב פסכבה מס' 820 משטח 140 יח'
ריוד בימית .

המידום: : בבואר עייי בייכ המכון .

הצפנה מס' 4702:
תאריך: 79-04-15
עבודה מס' 415706

מחנה הבדיקה: פידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 16-17/04/79 .

לא במגלד כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הודקה המים המרוזבים פעלו כראוי .

סלמה סרובל
מנהל סניף באר-שבע

התקין חב' פלגאר רייב ג.
מיבחל לבניה כשרית
משרד הבינוי והשכון .

בואר- 79-04-30, בש
בש/

160278/חב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו עיי המוסין או בא-כוח.
אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

דכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה הלפידות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הפצת גז

מס' א- 107315/בש

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל נובה - אסקלון

קבלון סרייב אסקלון
חוזת: 5077/75056/דד

החומר לבדיקה: בב מבנה מס' 819 פסטה 140 יח' דיוור
בימים

מפקח: חב' פלגאר רייב

המידגם: בבואר עייב בייב המכרן

הזמנה מס': 4702
מיום: 79-04-15
מבדה מס': 413706

מהות הבדיקה: מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הנג הנבדק בפסג 24 נפדת ביימים: 16-17/04/79

לא במגלד כל סימני בזילה או רטיבות

בזמן הנדקת המים המיוזבים פעלו כראוי

פלגאר רייב
מנהל סניף בארישבע

המפקח חב' פלגאר רייב ג.
מינהל לבניה כמריית,
משרד הבינוי והמכרן

בארישבע, 79-04-30
בש/

תב/160270

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו עיי המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א-במ/107316

על

כדיקת

הצפת נג

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: זב' סולל גרבה - אסקלון

החומר לבדיקה:

נג סמבנה מס' 818 טמנה 140 יח' דיוד ביטית

המידנם:

זב' סולל גרבה - אסקלון

מהות הבדיקה:

סידת הצברת המים

תוצאות הבדיקה

קבלון: סריב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/77
מפקחו: זב' סולל גרבה

הדמנה מס': 4702
סירטו: 79-04-15
מברוה מס': 413706

הנג הוצף בתוך 24 שעות בימים: 16-17/04/79

לא במהלך כל סימני גזילה או רטיבות

בזמן הודקת המים המדוכים פעלו כראוי

מלכה סובל
מנהל סניף באר-שבע

המפקח זב' סולל גרבה
סיבחה לבניה כפרית
משרד זב' יבוי והמכון

באר-שבע, 79-04-30
במ

160278/זב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס א-2/107317

כיום: 79-04-15

קבלנו: חב' סריס אסקלון
חודשו: 5071/75056/77
מפקחו: חב' סלגאר ריי ג
הצמבה מס' 4702
סדרת: 79-04-15
עבודה מס': 413706

מומין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אסקלון ג

החומר לבדיקה: גב סמבנה מס' 814 סמטה 140 יח' ויור ביטית

המידנם: ג בבחי עיי ביכ הסכרן

מהות הבדיקה: מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בסוף 24 שעות ביטית: 16-17/04/79

לא נתגלו כל סימני נזילה או רטיבות

בזמן ההדקת המים והרזובים נעלו כראוי

שלמה סוכרל
מנהל סניף באר-שבע

המפקח: חב' סלגאר ריי ג
מינהל לנביה כפריית
סניף הבינוי והסכרן

באר-שבע, 79-04-30
גב/

160278/חב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת נג

מס א-בט/107318

כיום: 79-04-15

קבלן: זב' סויב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/דד

מומין הבדיקה : זב' סולל בונה - אסקלון .

החומר לכדיקה : גב מטבנה מס' 813 נפחה 140 יח' דיוד ביטיות .

מפקחו: זב' פלגאר ר"י ג

המידנם : גבור עיי"ב"ב המכרז .

הזמנה מס': 4702

מיומ: 79-04-15

עבודה מס': 415706

מהות הבדיקה : מידת העברת השימ .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות ביטיות: 16-17/04/79 .

לא נמצאו כל סימני נזילה או רטיבות .

בזמן הודקת השימ המוצפים פעלו כראוי .

מלמט סנדל
מנהל סניף באר-שבע

המפקח זב' פלגאר ר"י ג,
מנהל לבדיקה כפדית,
משרד הבנין והמכרז .

באר-שבע, 79-04-30
בז

160270/חז

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותן. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, סל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמנת נג

מס אבט/107319

כיום: 79-04-15

מוזמן הבדיקה: חב' סולל בונה - השקלדן

קבלון חב' טרייב השקלדן
חריזה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: נג מכונה מס' 812 משטח 140 יח' דיור בימית

מפקחו חב' פלגאר ר"ב

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון

הזמנה מס': 4702

מיומ: 79-04-15

עבריה מס': 413706

מהות הבדיקה: פירת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית: 16817/04/79

לא נמצאו כל פגמים בזילוח או דליפות

בזמן הריקה המים המיוזבים פעלו כראוי

שלמה טרנר
מנהל סניף באר-שבע

התקן חב' פלגאר ר"ב
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והשכון

באר-שבע, 79-04-30
גמ/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנס כפי שנמסרו ע"י המוזמן או בא-כוחו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לטובת הסטודנטים בכל הקשור ללימודים, חיי היום יום, ופיקוח על המוסדות האקדמיים.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות

התאחדות הסטודנטים

שם	מספר זהות	תאריך
ד"ר יעקב גולן	123456789	15.10.2010
ד"ר יעקב גולן	123456789	15.10.2010
ד"ר יעקב גולן	123456789	15.10.2010
ד"ר יעקב גולן	123456789	15.10.2010

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לטובת הסטודנטים בכל הקשור ללימודים, חיי היום יום, ופיקוח על המוסדות האקדמיים.

התאחדות הסטודנטים
123456789

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לטובת הסטודנטים בכל הקשור ללימודים, חיי היום יום, ופיקוח על המוסדות האקדמיים.

התאחדות הסטודנטים היא ארגון המייצג את כל הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. מטרתה היא לטובת הסטודנטים בכל הקשור ללימודים, חיי היום יום, ופיקוח על המוסדות האקדמיים.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

מס' אבט/107320

בדיקה

הצפת נג

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סולל ברובה - אסקלון .

קבלון: חב' סוייב אסקלון
הודעה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: גב מכשבה מס' 811 סמסח 140 יח' זיור
בימים .

מקום: חב' פלנאר ר"י ג
עבודה מס': 413706
הצפנה מס' 4702
טיוט: 79-04-15
אנלטיקל

המידגם: גבתי עיי ביכ המכלון .

טעות הבדיקה: מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימינו: 16-17/04/79 .

לא נתגלו כל סימני נזילה או רטיבות .

בזמן הוריקת המים המרוכזים פעלו כראוי .

שלמה סגור
מנהל סניף באר-שבע

התקן: חב' פלנאר ר"י ג,
מינהל לבניה כפרית,
פניו חב' וזכרון .

באר-שבע, 79-04-30
גב/

חב' 460278/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא"ח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת מעורבות

תעודת מעורבות זו היא חלק מהתהליך של מעורבות אזרחית. מטרתה היא להעריך את המעורבות של האזרחים בתהליכי קבלת החלטות. המעורבות מתבצעת באמצעות שאלונים, פגישות ודיונים. המעורבות חשובה כדי להבטיח שקולות האזרחים יישמעו, ושהחלטות יוקבלו בצורה שקופה ומוחלטת.

פרטים כלליים

שם

א

מס' תעודת זהות: 123456789

תאריך: 10/10/2023

שם פרטי:

דניאל יוסף

שם משפחה:

לוי

מס' תעודת זהות:

123456789

מס' דרכון: 987654321

תאריך:

10/10/2023

מס' תעודת זהות:

123456789

שם פרטי:

דניאל יוסף

שם משפחה:

לוי

מסלול מעורבות

1. מילוי שאלון מעורבות

2. פגישת מעורבות

3. דיון מעורבות

[Handwritten Signature]

תאריך: 10/10/2023

מס' תעודת זהות: 123456789

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת נגב

מס א- 107321/בט

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה : חב' סולל ברנב - אסקלון .

קבלון חב' סרייב אסקלון
הוצחו: 5077/75056/77

החומר לכדיקה : בגב ממבנה מס' 841 במסמך 140 יח' זיור
סימית.

מפקחו חב' פלנאר ר"י ג

המידגם : גבחר ע"י בייכ המכרן .

הזמנה מס' 4702

מיום: 79-04-15

עבודה מס': 413706

מהות הבדיקה : מידת חכברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית: 15-16/04/79 .

לא מתגלד כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הדיקת המים השרובים פעלו כראוי .

שלמה טנדול
מנהל מכון באר-שבע

התקן חב' פלנאר ר"י ג .
פיצהלל לבניה כפרית
משרד הבינוי והאכרן .

באר-שבע, 79-04-30
גת

חג-160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות המורים

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס
רחוב המורה 1, רמת השרון 5110001
טל: 03-52511111

הודעה

הודעה

על

התאחדות המורים

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

מס' 19-1998

מס' 19-1998

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים
רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים, רמת השרון, תש"ס

התאחדות המורים

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת נג

מס א-בש / 107322

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה : חב' סולל בונה - אסקלון .

קבלון חב' סרייב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/77

החומר לכדיקה : גב טמבנה מס' 862 משנת 140 י"ח ירוי
בימים,

המקום חב' פלגאר ר"ב

המידגם : גבוה ע"י גייב המכון .

הזמנה מס' 4702

מיום: 79-04-15

מחוז הבדיקה : מידת הצבת המים .

עבריה מס' : 413706

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או דטיבות .

בזמן הדיקת המים השריזמים פעלו כראוי .

מנהל מכון באר-שבע

המקום חב' פלגאר ר"ב,
מנהל לבניה כפרית,
משרד הניבוי ותכנון .

באר-שבע, 9-04-79
חצ/7

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מסמך מס' 1111

המסמך מס' 1111, המכיל את כל הפרטים הרלוונטיים, נמצא באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

פרטים כלליים

שם

מס' 1111

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

פרטים נוספים

שם

שם

שם

שם

שם

שם

שם

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח נג

מס א-בס/107323

כיום: 79-04-15

מוזמין הבדיקה: חב' סולל ברבה-אסקלון .

קבלו: חב' סרייב אסקלון
חוזתו: 5071/75056/77

החומר לבדיקה: גב מ: מבנה מס' 863 משטח 140 יח' ריור
ביטית .

מפקחו: חב' פילבאר ר"י ג

המידגם: גב מ: עיי' בייכ המכון .

הצמח מס' 4702
מיום: 79-04-15
עברוה מס' 413706

מהות הבדיקה: מידת העברה המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצג במסך 24 שעות בימים: 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רתיבות .

בזמן הודקת המים המיוצגים פעלו כראוי .

פולח מונול
מבחל מניח באר-שבע

התקן: חב' פילבאר ר"י ג,
מיבחל לבניה כפריית,
משרד הביצוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
בס/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור החעשיה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת גג

מס א-בט/107324

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה : חב' סולל ברבה - אסקלון .

קבלון: חב' סוייב אסקלון
חוזתו: 5071/75056/77

החומר לבדיקה : גב סמבנה מס' 702 משטח 140 יח' דירור
ביטית .

מפקחו חב' פלצאר ר"ג

המידגם : גבול ע"י ב"כ המכון .

הזמנה מס' 4702
סידור: 79-04-15
מכרה מס': 413706

סרות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימינו: 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני נזילותאנו רטיבות .

בזמן הודקת המים המדוכים פעלו כראוי .

מלכת מוביל
מנהל סניף באר-שבע

הענקו חב' פלצאר ר"ג
טיבהל לעניה כמדיה,
משרד הבינוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
בט/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תורת הקבוצות

במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במתמטיקה
בפקולטה למדעי הטבע והמדעים המדויקים
באוניברסיטה הפתוחה, תל אביב

תוכנית הלימודים

מבוא

שנת הלימודים 2017-18

תאריך: 2017-18

שם המחנך:

ד"ר דוד גולן

שם המחנך:

שם המועד:

תאריך: 2017-18

שם המחנך:

שם המחנך:

תאריך: 2017-18

שם המחנך:

שם המחנך:

תאריך: 2017-18

שם המחנך:

שם המחנך:

שם המחנך:

תוכנית הלימודים

במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון במתמטיקה

בפקולטה למדעי הטבע והמדעים המדויקים

באוניברסיטה הפתוחה, תל אביב

שם המחנך:

שם המחנך:

שם המחנך:

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקח האמת נג

מס א-במ/107325

79-04-15 ביום:

המזין הבדיקה : חב' סולל ברבה - אסקלון .

החומר לבדיקה : גב סמכנה מס' 162 במסח 140 יח' דירד בימית .

המידנם : גבתי פיי ביכ המכון .

מהות הבדיקה : טיזת העברת הפיס .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 15-16/04/79 .

לא במגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הדיקח המים המרוצים פילו כראוי .

מנהל סניף באר-שבע

המקום חב' פלנאר ר"ג .
טיבהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
במ

חב/160276

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצבת נג

מס א- בש/107326

כיום: 79-04-15

קבלון חב' סרייב אסקלון
חריזה: 5077/15056/77
מפקח: חב' פלגאי ר"י ג
הוצבה מס' 4702
מירום: 79-04-15
עברית מס' 413706

מוסין הבדיקה: חב' סולל בדנה - אסקלון

החומר לבדיקה: נג סמכה מס' 701 בשטח 140 יח' דיווי בימים

המידום: בבז' ע"י בייב המכון

סדות הבדיקה: מידת העברת המים
תוצאות הבדיקה

הנג הוצג בסוף 26 שעות בימינו: 15-16/04/79

לא נתגלו כל סמכי בזילה או רטיבות

בזמן הדיקת המים המוצגים פעלו כראוי

שלמה טובול
מנהל סניף בארי-שבע

הפקו חב' פלגאי ר"י ג,
מנהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון

בארי-שבע, 79-04-30
בש/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת מעורבות

תעודת מעורבות זו מיועדת לרשומי המעורבות בפרוייקט, ובה נרשמו שמות המעורבים, תפקידם, ותאריך תחילת המעורבות. תעודת מעורבות זו תישלח לרשות המעורבות, ויש להחזיר אותה למעורב.

פרטי המעורב

שם

מס' תעודת זהות

א

תפקיד

תאריך תחילת המעורבות

מס' תעודת זהות

תאריך תחילת המעורבות

מס' תעודת זהות

תפקיד

מס' תעודת זהות

תאריך תחילת המעורבות

מס' תעודת זהות

פרטי הפרוייקט

שם הפרוייקט

תאריך תחילת הפרוייקט

מס' תעודת זהות

מס' תעודת זהות

שם הפרוייקט

תאריך תחילת הפרוייקט

מס' תעודת זהות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת דעמפת גב

מס א- בש/101321

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה : זב' סרלל ברנב - אסקלון .

קבלון זב' סר"ב אסקלון
חוצהו 5071/75056/77

חומר לבדיקה : גב סמנבה סס' 162 בשטה 140 יח'
דירד ביטית .

מפקח : זב' סלנאר דייג

המידגם : בבח' עיי ביכ הסכרן .

הזמנה סס' 4702
מיום: 79-04-15
עבודה סס' 413706

מהות הבדיקה : מידת הענרת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב חוצף בספן 24 שעות ביטים: 15-16/04/79 .

לא בתגלד כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי .

סלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

המפקח זב' סלנאר דייג
מיבול לעביה כפרית
משיד וביבוי להסכרן .

באר-שבע, 79-04-30
בש/

זב/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has the honor to present to you the report of the management of the company for the year ended December 31, 1988. The report is divided into two parts: a summary of the company's performance and a detailed financial statement.

FINANCIAL STATEMENT

Income Statement

Net Income: \$1,234,567

Operating Expenses: \$567,890

Depreciation: \$123,456

Interest Expense: \$45,678

Balance Sheet

Assets: \$2,345,678
Liabilities: \$1,234,567
Equity: \$1,111,111

Signature: _____
Date: _____

מכאן התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמנת גב

מס א-במ/101328

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סרלל ברגה - אשקלון.

קבלת חב' סרלל אשקלון
חידוש: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: גב ממבנה מס' 161 בעמדה 140 יח' דיוח ביטוח.

מפקחו חב' פלגאר

המידגם: גבוי עיי ביכ המכון.

המבנה: 4702
מירוח: 79-04-15
עבודה מס': 413706

מרות הבדיקה: מירת העברה הטיח.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במסך 24 שעות בימים: 15-16/04/79.

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות.

בזמן הורקת הטיח המוצפים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

המפקד חב' פלגאר רייב,
מנהל לנביה כפרית,
משרד הביטוח והמכון.

באר-שבע, 30-04-79
גא/

חב-160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים הישראלית
מטה: תל אביב, רחוב הנמל 10
טל: 1234567

הודעה

הודעה

1945

1

הודעה

הודעה

הודעה

הודעה

הודעה

הודעה

הודעה
הודעה
הודעה

הודעה

הודעה

הודעה

הודעה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצבת גג

מס א- בט/107329

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה: חב' סולל נדבה- אסקלון .

קבלו: חב' מייב אסקלון
חווה: 07/15056/02
טקסט: חב' פלנאר ד"ג

החומר לבדיקה: גג מבנה מס' 160 בשטח 140 יח' ריור בימית .

המידע: : בבחי' ע"י בייכ המכון .

הצמנה מס': 4702
סידור: 79-04-15
שבדיה מס': 413706

מחוז הבדיקה: פירת המפרת השימ .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימית: 15-16/04/79 .

לא נבגלו כל סימני בזילה או דליפה .

בזמן הודקת המים המדויקים נעלו כראוי .

שלמה טובול
מנהל מנייב גוד- בט

התקן חב' פלנאר ר"ג,
שינהל לבניה כפריה,
סניף תל-אביב והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
בט/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הנפת גג

מס א- בש/107330

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל בונה-אסקלון

קבלן: חב' טריב אסקלון
הרזה: 5077/15056/77
מפקח: חב' פלגאר ר"ב

החומר לבדיקה: גב ממבנה מס' 159 בשטח 140 יח' ירו' בימית

המידום: בבחי' ע"י ב"כ המכון

הזמנה מס': 4702
פירוט: 79-04-15

מרות הבדיקה: מידת הפגרת המים

עבודה מס': 413706

תוצאות הבדיקה

הגב הובן במשך 24 שעות בימית: 15-16/04/79

לא נחשד כל סימני נזילה או רטיבות

במשך הורקת המים המיוזמים פעלו כראוי

מפקח טרנדל
מנהל סניף באר-שבע

המפקח חב' פלגאר ר"ב,
מנהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והשבון

באר-שבע, 79-04-30
מס-

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוח. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת זהירות

התעודה הזו ניתנת לבעלים או למי שיש לו זכות מלאה להעביר את הרכוש הנ"ל לרבות להעבירו למי שירצה. התעודה הזו ניתנת לבעלים או למי שיש לו זכות מלאה להעביר את הרכוש הנ"ל לרבות להעבירו למי שירצה.

פרטי הרכוש

מספר

מספר תעודה: 12345

תאריך: 15.05.2024

שם הבעלים:	מ. ש. כהן	מספר זהירות:	12345
כתובת:	רחוב המדע 123, תל אביב	תאריך:	15.05.2024
מספר:	123456789	מספר:	987654321
שם הבעלים:	מ. ש. כהן	מספר:	987654321

פרטי הבעלים

התעודה הזו ניתנת לבעלים או למי שיש לו זכות מלאה להעביר את הרכוש הנ"ל לרבות להעבירו למי שירצה.

מספר תעודה: 12345

שם הבעלים: מ. ש. כהן
כתובת: רחוב המדע 123, תל אביב

מספר: 123456789

תאריך: 15.05.2024

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הבטת גב

מס א-במ/107331

כיום: 79-04-15

קבלתו הב' סרייב אנקלדן
חודשה: 5077/75056/77
פנקחו הב' סלבאר
הזמנה מס' 4702
מידום: 79-04-15
מברחה מס' 413706

הב' סללל בונה-אנקלדן, מוסין הבדיקה :

גב סמבנה מס' 839 בשפה 140 יח' ריוד בימית, החומר לכדיקה :

בבואר עיי ביכ המכרן, המידום :

מידת העברת המים, מרות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגב הדבף בספד 24 שעות בימית: 15-16/04/79

לא בתגלד כל סימני בזילה או רטיבדו

בזמן הודקת המים המדובבים פעלו כראוי

עלמה טובדל
מנהל סניף באר-שבע

העקו הב' סלבאר ריי
מינהל לבניה למידות,
משרד הבינוי וואכרן

באר-שבע, 79-04-30
במ/

תמ-160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו עיי המוסין או באיכוז. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידת סינדרה חסד

1982
1981
1980
1979

תוכן התוכנית

תוכנית

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

תוכנית תכנון

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בט/107332

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סרלל בדבה- אסקלון

החומר לבדיקה: גב סמבון מס' 840 בשטח 140 ית' דיור בימית

קבלון: חב' סרלל בדבה אסקלון
הוצחו: 5077/75056/77

מפקח: חב' פלגאר ר"ג

המידום: בבואר עיי' ב"כ המכון

הזמנה מס': 4702

תאריך: 79-04-15

עבודה מס': 413/06

מהות הבדיקה: מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 15-16/04/79

לא נחשפו כל סימני נזילה או דליפות

בזמן הודקת המים המיוזבים פעלו כראוי

שלמה הרבול
מנהל סניף בארי- שבע

המקום: חב' פלגאר ר"ג
מיקומו: לבניה כפרית
משרד: תלפיות והמכון

בארי- בט, 79-04-30
בט/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת מעורבות

התעודה הזו נערכה על ידי המשרד לביטחון המדינה, תאריך: 10.10.2010, מס' תעודת זהות: 123456789, שם: ד"ר יצחק בן-ציון.

פרטים אישיים

שם

שם

א

תאריך

תאריך

שם

תאריך

שם

תאריך

שם

תאריך

שם

שם

שם

פרטים מקצועיים

פרטים מקצועיים

פרטים מקצועיים

פרטים מקצועיים

שם

שם

שם

שם

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמנת נג

מס א- בש/107333

79-04-15 : ביום

חב' סולל ברבה - אסקלון . מוסין הבדיקה :

קבלון חב' סריב אסקלון
חודשו: 5077/75056/77

נג סמכנה מס' 842 בשנת 140 יח' דיור : החומר לבדיקה
בימים .

ספקחו חב' פלבארי

הצמנת מס' 4702

סידור: 79-04-15

עבודה מס' 413706

בבחי שייכ המכון . המידום :


מידת העברת המים . סרות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

נגב הרצף במשך 24 שעות בימים: 25-26/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזיליות או רטיבות .

בזמן הודקת המים המרובים פעלו כראוי .


שלמה זנגרל
מנהל שייכ באר-שבע

התקן חב' פלבארי רי"א .
סיבה לבניה פגרים,
משרד הבנייה והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
גת

160278/גת

הערה: תעודה זו פתיחה לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF FACULTY
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3300 FAX: 773-936-3301

MEMORANDUM

TO :

Dr. [Name]

BY :

[Name]

DATE:

[Date]

RE:

SUBJECT:

[Subject]

[Subject]

1.

[Text]

[Text]

2.

[Text]

ADMINISTRATIVE

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

[Text]

HS8

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
10-05-1979
לטיפולו של
לעיונו של

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
מחלקת ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הפצת גב

מס א-בט/107309

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: זב' סולל בזנה - אסקלון.

קבלת זבח' סויב אסקלון
הזחה 5077/75056/דד
ספקת זב' פלגאר ר"ב

החומר לבדיקה: גב ממבנה מס' 221 בשטח 140 יח' דירת ביטית.

המידגם: גב זב' עיי בי"כ המכון.

הזמנה מס' 4702:
מיום: 79-04-15
עבודה מס' 413706

מהות הבדיקה: מידת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימים: 16-17/04/79.

לא במהלך כל סימני בזילה או רטיבות.

בזמן הודקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

הפקת זב' פלגאר ר"ב,
מינהל לבנייה כפרית,
משרד השיכון והמכון.

באר-שבע, 79-04-30
בט

תז/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

4508

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישוב
ת"ד 1000

דאד נכנס (תקבל בתאריך)

10-05-1979

לטיפול של
לעיונו של

כדיקה

המחלקה לבנין

תעודה

על

השפת גב

מס א- 107308/בט

79-04-15

ביום:

מוסין הכדיקה : חב' סולל בוגה - אפקלון.

החומר לכדיקה : גב סמבנה מס' 810 משטח 140 ית' זיוד בימינו .

המידגם : בבתי עיי בניכ השכרון .

מהות הכדיקה : מידת העברת המים .

קבלנו חב' סרייב אפקלון
הוצחו 5077/15056/77
מקחו חב' פלגאר ד י"ב
הזמנה מס' 4702
טירמו: 79-04-15
צבודה מס' 413706

תוצאות הכדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימינו 16-17/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הודקה המים המדגמים טעלו כראוי .

שלמה מוגרל
מנהל סניף באר-שבע

המקום חב' פלגאר רייב .
משרד הבינוי והשכון
מינהל לבניה כפרית .

באר-שבע, 79-04-30
צמ/

160270/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4508

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חרשים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
	10-05-1979
לטיפולו של	א. גל
לעינונו של	בדיקה

המחלקה לבנין

תעודה

על הצפת גב

מס א-בש/107307

ביום 15-04-79

מומין הבדיקה : **אסף טולל נובה-אסקלון**

קבלו: חב' סריב אסקלון
חוזתו: 5077/15056/77
הפקחו: חב' פלגאר רייב
הזמנה מס': 4702
מירמ: 79-04-15
עברוה מס': 413706

החומר לבדיקה : **גב טמבנה מס' 217 נטטה 140 יח' דירי בימים**

המידגם : **בבואי עיי ביכ המכרן**

מהות הבדיקה : **מידת הפגרת הטיס**

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסטן 24 שעות בימים: 19-20/04/79

לא במגלד טיסבי דמיכות או בזילוח

בזמן הוצפת הטיס הטיצבים פעלו כראוי

חלמה טרנדל
מנהל סניף באר-שבע

הפקחו: חב' פלגאר רייב
מינהל לבניה כפרית
משרד הבינוי והשכון

באר-שבע 30-04-79
גב/

מ/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4508

העתק

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מנהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר מכנס
נתקבל
10-05-1979
לטיפול של
לניסוח של

המחלקה לבנין

תעודה

על

מס א- בש/107306

בדיקת

הצבת גג

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל ברוכה-אסקלון

קבלון חב' סויב אסקלון
חזקה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: גג מסגרת מס' 825 משטח 140 ית' דיור
בימיית

המידום: גבועי עייל בייכ המכרן

מפקחו חב' סלנאר ר"ג
הזמנה מס' 4702
מיומן: 79-04-15

מהות הבדיקה: מידת העברת המים

עבורה מס' 413706

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בתוך 24 שעות בימיית: 19-20/04/79

לא בהגלד כל סימני בזיליות או דמיבות

בזמן הודיקת המים המדובבים נעלו כדאוי

מנהל סניף באר-שבע

המפקד חב' סלנאר ר"ג
מנהל לבניה כפרית
משרד הבינוי והוארון

באר-שבע, 79-04-30
בש

בש/160270

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הזדגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

4508

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים סביב ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
מחוז הנגב סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

דאר נכנס נתקבל בתאריך

10-05-1979

לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס א-ב/107305

79-04-15 : ביום:

מומין הבדיקה : תב' סולל ברבה-אסקלון

קבלון סניף אסקלון
הדוה: 5077/15056/77
מפקח: תב' פלגאר רייט
הצמנה מס' 8702
מידות: 79-04-15
עבודה מס' 413706

החומר לבדיקה : נג סמננה מס' 824 סמנח 140 יח' זיור
ביטית

המידגם : בבוד עיי ביכ הגבור

מהות הבדיקה : מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 19-20/04/79

לא נתגלו כל סימני בזילת או רטיבות

בזמן הודיקת המים הפרזבים פעלו כראוי

שלטן מוגדל
מנהל סניף באר-שבע

הפקו: תב' פלגאר רייט
מינהל לבנייה כפרית
משרד הבינוי והגבור

באר-שבע, 79-04-30
גת

160278/ת

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

דכון התקנים הישראלי

4508

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים
מחוז הנגב

דאר נכנס: נתקבל בתאריך
10-05-1979

לטיפולו של
לעיונו של

[Signature]

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס אג"מ/79-04-15

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סילל גרבה - אסקלון

קבלון חב' סויב אסקלון
חצונה 5077/73056/77
מפקחו חב' פלנאר
חצונה מס' 4702
פירוט: 79-04-15
פברדה מס' 413706

החומר לבדיקה: גב סמבונה מס' 843 סטטס 140 יח' דירד בימים

המידגם: בבתר עייב בייב המכרון

מהות הבדיקה: מידת הצפרת המים

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף בסוף 24 שעות בימים: 19-20/04/79

לא נמגלו כל סימני בזיליות או רטיבות

בזמן הוצפת המים המוצפים פעלו כראוי

[Large handwritten signature]

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

התקן חב' פלנאר ר"י ג.
משתמש מינהל לבנייה כפרית
משרד הבינוי והחכרון

באר-שבע, 79-04-30
נת

חב/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי - רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור החעשית תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4508

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישוב
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
19-05-1979
לטיפול של
לעיונו של

בדיקה

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גג

מס א-בט/107303

כיום: 79-04-13

חוזר: 5077/15056/77
קבלן: אשקלון
מקום: אב' פלגאר ר"ג

הצמנת מס' 4702
מיומן: 79-04-15
עבודה מס' 413706

מומין הבדיקה: אב' סולל בונב - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב מסבחה 88, 857 בשטח 140 יח' ייור ביטית.

המידום: גבול ע"י ב"כ הנגב.

מחוז הבדיקה: מידת הערכת המים.

תוצאות הבדיקה

נגב הוצג בפני 24 סדרת ביטיטום: 19-20/04/79.

- לא צמחלו כל טיטני בזילוח או רטיבות.
- בזמן הודקת המים המיונים פנלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר-נגב

התקין אב' פלגאר ר"ג,
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והסכדן.

באר-נגב, 79-04-30
בט

160278/בט

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות כלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
 THE COLORED PEOPLE
 ever -20- 07
 donated by _____
 date of _____

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO
 UNIVERSITY OF CHICAGO
 UNIVERSITY OF CHICAGO

UNIVERSITY OF CHICAGO
 UNIVERSITY OF CHICAGO

4508

השרד השיט **מכון התקנים הישראלי**
 מינהל לבטיחה כפרות ויישומים
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

ד"ר נכנס
 10-05-1979
 לטיפולו של
 לעיתו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

מס' אבט/107302

בדיקת הצמח גב

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה : חב' סולל נובח - אסקלון .

חריזה: 5071/75056/77
 קבלון סניב אסקלון
 טקסט חב' פלגאר

החומר לבדיקה : גב משבחה סס' 225 משטח 140 יח' דיור בימית .

המידום : צנור עיני בייכ הסכרון .


הזמנה סס' 4702
 מיום: 79-04-15
 עבודה סס': 413706

מהות הבדיקה : מידת הנכרת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצג במשך 24 שעות בימית: 19-20/4/79 .

- לא נחגלו כל סימני בזיליות או רטיבות .
- בזמן הפרקת המים המרוכזים פעלו כראוי .




 שלמה מרזוקל
 מנהל סניף באר-שבע

העקס חב' פלגאר ר"י ג.
 מינהל לבטיחה כפרות,
 משרד הביטוי והסכרון .

באר-שבע, 79-04-30
 מס/

חב/160270

הערה: תעודה זו מהיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תכון התקנים הישראלי

מנהל לנבייה בכייה רייסני: המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
מחוז הנגב סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
מחוז באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

1508

משרד השיכון

דאר נכנס

19-05-1979

לטיפול של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א - במ/107301

כיום: 79-04-15

חרוזה: 5077/75056/77

קבלון וב' סולל ברובה אסקלון
מפקחו פלגאר רייב

הצמנה מס: 4702

מיומן: 79-04-15

עבודה מס': 413706

מוסין הבדיקה : וב' סולל ברובה - אסקלון .

החומר לבדיקה : גג ממבנה מס' 653 שטחו 140 יח' דיור
בימים .

המידגם : ג בביתו פיי ביכ המכון .

מהות הבדיקה : מידת הצפת המים .

תוצאות הבדיקה

- ובג הוצף במשך 24 שעות בימים: 19-20/4/79
- לא בתגלד כל סימני בזילת או רטיבות .
- בזמן הודקת המים המיוזבים פעלו כראוי .

שלמה מנדל
מנהל סניף באר-שבע

התקן וב' פלגאר רייב,
מנהל לנבייה כפריים
משרד הניבוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
במ/

160278/3ח

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

100-20-11
 THE 1957

THE 1957

GENERAL INFORMATION

PLATE NO.

DATE OF REGISTRATION

CLASS

VEHICLE MAKE

MODEL

VEHICLE COLOR

VEHICLE IDENTIFICATION
 NUMBER (VIN)

REGISTRATION

EXPIRES

SALES TAX

PAID

VEHICLE DESCRIPTION

MAKE AND MODEL OF VEHICLE
 YEAR OF MANUFACTURE
 COLOR OF VEHICLE
 TYPE OF VEHICLE

COUNTY OF _____
 STATE OF _____

COUNTY OF _____
 STATE OF _____

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

1508

משרד השיכון	
מינהל לבנייה כפרית ויישובים קהילתיים	
מחוז הנגב	
דאר נכנס	נתקבל בתאריך
10-05-1979	
לטיפולו של	<i>א. ג. ג. ג.</i>
לעיונו של	<i>[Signature]</i>
בדיקה	

המחלקה לבנין

תעודה

על הצגת גב

מס א- 107300/בש

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה : חברת סולל בונה - אשקלון.

חוזת: 5077/75056/77
הקבלן: מ"ב אשקלון
המפקח: פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה : גב מבנה מס' 216 משטח 140 ית' זיור בימית

המידום : יש: נבחרו ע"י ב"כ המכון.

הזמנה מס' 4702
עבודה מס' 413706

מהות הבדיקה : מידת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצי במסך 24 שעות בימית: 79-04-20-19

לא נתגלו כל סימני נזלות או דטיבות.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: פלנאר ר"ג.
מינהל לבנייה כפרית
באר שבע 79-04-30
שנ

ח: 160278

התאחדות הסטודנטים

תעודת זהות

שם: _____

מספר: 10-20-1021

תאריך: _____

מקום: _____

התאחדות הסטודנטים

התאחדות

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

מספר: _____

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים
 תפקיד: _____
 מספר: _____

מספר: _____
 תאריך: _____

מספר: _____
 תאריך: _____

מספר: _____

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

משרד השיכון

מינהל לבניה כפרית ויישובים חדשים
מחוז חיפה

18-05-1979

Handwritten signature and initials

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפנת נג

מס' א- בש/107333

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל נובה - אסקלון

קבלת חב' סויב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: נג סמכנת מס' 842 בטמח 140 יח' זיור
ביסית

מפקחו חב' פלצאר
הצמנת מס' 4702
מירום: 79-04-15
עבריה מס' 413706

המידגם: בבחי עיי ביכ המכון

מהות הבדיקה: מידת הפגרת המים

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף בטמך 24 טעות ביסית: 25-26/04/79

לא נמנעו כל סימני בזילות או רטיבות

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי

Large handwritten signature

שליחת טכנול
מנהל סניף באר-שבע

המפקחו חב' פלצאר יח'
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון

באר-שבע, 79-04-30
גת

160278/ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4508

העתק

כחן התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מס' תעודת זהות: 10-05-1979

מס' תעודת זהות: 10-05-1979

מס' תעודת זהות: 10-05-1979

מס' תעודת זהות: 10-05-1979

מס' תעודת זהות: 10-05-1979

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס א - מס/107332

כיום: 79-04-15

מוסין הבדיקה : זכ' סולל ברובה-אשקלון .

קבלון זכ' סולל ברובה אשקלון
חוצה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה : נג מוצבה מס' 840 במסח 140 ית' ריוד
כימית .

מפקח זכ' סלנאך ריי ג

המידום : בבתי עיי ביכ המכון .

חומכה מס' 47021

מירוס: 79-04-15

עברות מס': 41306

מהות הבדיקה : מידת הצפיה המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הרצף במשך 24 שעות בימינו: 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הודקת המים המרוזבים פעלו כראוי .

מפקח סלנאך ריי ג
מנהל סניף בארי-שבע

התקן זכ' סלנאך ריי ג,
מנהל לבניה כפית,
מסדה זכ' סלנאך ריי ג

בארי-שבע, 79-04-30
מס/

מס/160270

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות המורים

משרד החינוך והרווחה
רחוב המדענים 100
תל אביב 6100

הצהרת תשלום

המורה

מס' תשלום

שם

מס' תשלום

שם

שם

שם

הצהרת תשלום

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4508

משרד השיכון
מפעל לבנייה כפרית ויישובית
מאז הגגב
ד"ר טנאי
נתקבל בתאריך

10-05-1979

למפולו של
לעינונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הגגב

מס א-במ/107331

ביום: 79-04-15

קבלן: חב' סריב אסקלון
הרצה: 5077/75056/77

פיקוח: חב' סלנאי

הזמנה מס' 4702

מיום: 79-04-15

עבודה מס': 413706

מומין הבדיקה : חב' טולל ברבה- אסקלון .

החומר לבדיקה : גג מעבדה מס' 839 במסח 140 יח' ריח בימית .

המידום : גבול ע"י בייב המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הדיקת המים המיוזבים פעלו כראוי .

שלמה טרובל
מנהל סניף באר-שבע

הפקו: חב' סלנאי ר"ב
מפעל לבנייה כפרית,
משרד הכינוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
במ/

חג-160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חקלאיים
 מחוז הנגב

ד"ר נכנס
 נתקבל בתאריך
 10-05-1979

לטיפולו של
 לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הבנת גב

מס א- בת/107330

כיום: 79-04-15

סוסין הבדיקה : חב' סולל בונה-סקלדן

קבלת חב' סויב סקלדן
 חוזתו 5077/15056/77
 מפקחו חב' סלגאר רייב

החומר לבדיקה : גב סמכה מס' 159 בספה 140 יח' יורד ביסית

המידום : גבול ע"י ב"כ המכון

הדמנה מס' 4702
 מידום: 79-04-15
 עבודה מס' 413706

מהות הבדיקה : סידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הודק במשך 24 שעות ביסיתו: 15-16/04/79

לא נמנע כל סימני נזילה או רטיבות

בזמן הודק המים המיוזמים פעלו כראוי

על שם סובול
 מנהל סניף באר-שבע

המקום חב' סלגאר רייב,
 מינהל לבניה כפרית,
 משרד הבינוי והשבון

באר-שבע, 79-04-30
 גב

חב/160278

הערה: תעודה זו מתחסה לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שגמטרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

ישראל - ממשלה

מס' תעודת זהות: 10-20-01

שם: _____

תאריך: _____

מקום: _____

תעודת זהות

מס' תעודת זהות

10

שם: _____

מס' תעודת זהות: _____

תאריך: _____

מקום: _____

תעודת זהות

מס' תעודת זהות: _____

שם: _____

תאריך: _____

מקום: _____

מכון התקנים הישראלי

4508

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גר. אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מקבל במאריך
10-05-1979
לטיפול של
לעיון של

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקה

הצגת גג

מס א-בש/107329

כיום: 79-04-15

סומן הבדיקה : הג' סולל בדבה-אסקרון .

קבלנו הג' סניב אסקרון
תוצה: 77/15056/79

החומר לכדיקה : בג שכבה מס' 160 בשטח 140 יח' ייחוד
ביטית .

לפקחו הג' פלנוד רייב

המידום : בבוא צייב בייב המכון .

הזמנה מס' 4102
מיום: 79-04-15
מבדחה מס' 413706

מהות הבדיקה : סידת הפגרת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות ביטית: 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני נזילה או דליפות .

בזמן הורקת המים המדומים פעלו כראוי .

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

המקו הג' פלנוד רייב ג.
סינחל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
בש

160216/30

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תוכנית התוכנית הכלכלית

התוכנית הכלכלית היא תוכנית המבטאת את המדיניות הכלכלית של הממשלה. מטרתה היא להגדיר את המדיניות הכלכלית של הממשלה, ולהציע את האמצעים להגשמתה.

תוכנית התוכנית הכלכלית

תוכנית התוכנית הכלכלית

1954

1954

תוכנית התוכנית הכלכלית

1954

תוכנית התוכנית הכלכלית

תוכנית התוכנית הכלכלית

תוכנית התוכנית הכלכלית

תוכנית התוכנית הכלכלית

תוכנית התוכנית הכלכלית היא תוכנית המבטאת את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

תוכנית התוכנית הכלכלית היא תוכנית המבטאת את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

תוכנית התוכנית הכלכלית היא תוכנית המבטאת את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

תוכנית התוכנית הכלכלית היא תוכנית המבטאת את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

תוכנית התוכנית הכלכלית היא תוכנית המבטאת את המדיניות הכלכלית של הממשלה.

תוכנית התוכנית הכלכלית

מכון התקנים הישראלי

המטה הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף קארית: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

4508
משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים
מחוז הנגב
דאר נכנס
10-05-1979
לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצנח גג

מומין הבדיקה : תב' סולל בוצה - אסקלון .

החומר לבדיקה : גג ממבנה מס' 161 בסמט 140 יח' דיור בימית .

המידגם : ג בבתי ע"י בייכ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת הטיים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בסוף 24 שעות בימית: 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הורקת הטיים המדובבים פעלו כראוי .

מס א- 107328/בש

ביום: 79-04-15

קבלן: תב' סריב אסקלון
חדוזה: 5077/15056/77

מפקח: תב' פלנאר

הזמנה: 4702
מיום: 79-04-15
עבודה מס': 413706

שלמה סנדורל
מנהל סניף באר-נבע

המפקח: תב' פלנאר רייב,
מינהל לבנייה כפרית,
משרד הניגוי והמכון .

באר-נבע, 79-04-30
בש/

תב-160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלמית, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגנב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

העתק
משרד השיכון
מנהל לבניה במית וזשוכים
מחוז תל-אביב
מזכיר
דאר תל-אביב
10-05-1979
לסיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

מס' א- 107321/בט

בדיקה
הנפת גב

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה : חב' סולל בונג - אסקלון .

קבלון: חב' סויב אסקלון
חזרה: 5075/15056/זד

החומר לבדיקה : גב ממבנה סט' 162 במס' 140 יח'
זיכור ביטוח .

מפקח : חב' סלבאר רייב

המידע : גבור עיי ביב המכרן .

המבנה סט' 4702
מידת: 79-04-15
עבודה סט' 413706

מרות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הרצוי בלחץ 24 שעות בימיים: 15-16/04/79 .

לא התגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הודקת המים המרזבים נגלו כראוי .

מלחם סובול
מנהל סניף באר-שבע

התקן חב' סלבאר רייב
מינהל לבניה במית
משרד הבינוי והשכרן

באר-שבע, 79-04-30
בט/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התקנות להגנת הצומח (מניעת פגיעה בציפורים)

המנהל הכללי של המשרד להגנת הצומח, בהסכמת שר החקלאיה, מתקין את התקנות להגנת הצומח (מניעת פגיעה בציפורים) להלן:

הגדרות

מטרה

סעיף 2

הגדרות

המטרה:

סעיף 3

המטרה:

סעיף 4

המטרה:

סעיף 5

המטרה:

סעיף 6

התקנות להגנת הצומח (מניעת פגיעה בציפורים)

המטרה להגנת הצומח (מניעת פגיעה בציפורים) היא להגן על הצומח מפני פגיעה בציפורים, על ידי יישום تدابير وقائية.

משרד החקלאיה
המנהל הכללי של המשרד להגנת הצומח

המטרה להגנת הצומח (מניעת פגיעה בציפורים) היא להגן על הצומח מפני פגיעה בציפורים, על ידי יישום تدابير وقائية.

מכון התקנים הישראלי

4568

השרד המשטרה הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
מנהל לבנייה כפרית ויישוביות: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
מחוז הנגב: סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

דאר נכנס

נתקבל בתאריך

10-05-1979

לטיפולו של

לעיונו של

בדיקת

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת נגב

מס א - בש/107326

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה : חב' סולל נדבה - אסקלון .

קבלו: חב' סריב אסקלון
חידו: 5077/15056/77
מקחו: חב' פלנאי ר"ג
הזמנה מס' 4702
מירום: 79-04-15
עבודה מס' 413706

החומר לבדיקה : גב טמבנה מס' 701 בשטח 140 יח' ייחודי ביטית .

המידגם : בבדוי ע"י בייכ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .
תוצאות הבדיקה

הנגב הוצגו במסך 24 שעות בימינו: 15-16/04/79

לא נתגלו כל סממני בזילה או רטיבות .

בזמן הורקת המים המיוזבים פעלו כראוי .

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

המקו: חב' פלנאי ר"ג .
מנהל לבנייה כפרית,
שרד הניגוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
גמ

חג/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

העתק מכאן התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגנב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה במרית ויישומה
מחוז הנגב
דאר נכנס
10-05-1979
נתקבל בתאריך
לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הבנת גג

מס א-בש/107325

ביום: 79-04-15

מוזמן הבדיקה : חב' סולל ברבה - אסקלון

החומר לבדיקה : גג סמכתה מס' 162 בטטה 140 יח' דירת ביטית

המידגם : גבתי עיי ביט הסכון

מהות הבדיקה : מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הדגף בטחן 24 שעות ביטיתו 15-16/04/79

לא נתגלו כל סימני נזילה או רטיבות

בזמן הודקת המים המרוגזים פילד כראוי

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

המקום חב' סלגאר רייב
מינהל לבניה במרית
משרד השיכון והסכון

באר-שבע, 79-04-30
בש

160278/30

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

RECEIVED

RECEIVED
 10-05-1978
 [Faint text and lines]

RECEIVED
 [Faint text]

RECEIVED

RECEIVED

1000

1000

1000

1000

1000

1000

RECEIVED

[Faint, illegible text]

1000

1000

תוכן התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גר, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534



המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת נג

מס א-ב/107324

ביום: 79-04-15

קבלון: חב' סניף אסקרון
חוזת: 5077/75056/77

מפקח: חב' פלגאר רייב

הזמנה מס' 4702
מיום: 79-04-15
עבודה מס': 413706

מוזמן הבדיקה : חב' סולל ברבה - אסקרון .

החומר לבדיקה : גב מסכבה מס' 702 משנת 140 יה' דירי בימית .

המידום : בבתי עיי ביכ הסכרון .

מהות הבדיקה : טירת הצברת המים .

תוצאות הבדיקה

חבג הוצף במשך 24 שעות בימים: 15-16/04/79 .

- לא נתגלו כל סימני בזילוחאנו רטיבות .
- בזמן הודקה המים והצדבים מעלו כראוי .

מנהל סניף באר-שבע

המפקח: חב' פלגאר רייב
מנהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והסכרון.

באר-שבע, 79-04-30
במו

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

4508

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובי עוטף עזה
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
10-05-1979
לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הגנת נג

מס א-בש/107323

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה : חב' סולל נובה-אסקלון .

קבלון חב' סוייב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/77

החומר לבדיקה : גב מבנה מס' 863 מסטח 140 יח' דיור
בימים .

מפקחו חב' פלגאי ר"י ג

המידגם : בבוא עייי ב"כ המכון .

הזמנה מס' 4702
מיום: 79-04-15
עבודה מס' 413706

מהות הבדיקה : טיפת העברת הטיט .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במסך 24 שעות בימים: 15-16/04/79 .

לא צתגלד כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הדיקת הטיט המיוצגת פעלו כראוי .

מנהל סניף באר-שבע

המפקח חב' פלגאי ר"י ג,
מינהל לבנייה כפרית,
משרד הבינוי והשכון .

באר-שבע, 79-04-30
בש

160278/ח

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

4508

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ומשכנות ודא
מחוז הענגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

10-05-1979

לטיפולו של
לעוננו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת נג בדיקה

מס א- כס / 107322

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה: זכ' סולל ברנה - אסקלון

קבלת זכ' סרייב אסקלון
הוצאה: 5071/75056/77
מקומו זכ' פלגאר רייב

החומר לבדיקה: נג מסבנה מס' 862 משח 140 יח' ייור ביטית

הזמנה מס' 4702
מיום: 79-04-15
מברחה מס': 413706

המידום: בבוקר עייי בייכ המכון

מהות הבדיקה: מידת הצפרת המים

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 15-16/04/79

לא נחגלו כל סימני בזיקה או דטיברה

בזמן הודקת המים המרובים פעלו כראוי

שלמה טוברל
מנהל סניף באר-שבע

העוקב זכ' פלגאר רייב
מינהל לבנייה כפרית
משרד הניגוי והמכון

באר-שבע, 9-04-79
גמ/

160270/חב

הערה: תעודה זו מתחסת לדיוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדיוגמאות הנם כפי שנמסרו עיי המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה
התאחדות הסוחרים והמלאכה
התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

התאחדות הסוחרים והמלאכה

משרד השיכון התקנים הישראלי

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
משרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4508

דאר נכנס 10-05-1979

לטיפולו של _____

לעיונו של _____

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס א- במ/107321

ביום: 15-04-79

מומין הבדיקה : תב' סדלל בוגה - אסקלון .

קבלון: תב' סריב אסקלון
חריזה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה : גב משבנה סט' 841 בשטח 140 יח' דירת ביטית.

מפקחו תב' פלנאר ר"י ג

המידגם : נבתי ע"י בייכ המכון .

הזמנה סט' 4702

מיום: 15-04-79

עבודה סט': 413706

מהות הבדיקה : מידת הצפרת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 15-16/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הוצפת המים המוצפים פעלו כראוי .

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע

התקן תב' פלנאר ר"י ג.
מינהל לבנייה כפרית
משרד הניבוי והמכון .

באר-שבע, 30-04-79
בת

תג-160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

10-02-1979

RECEIVED

ADMINISTRATIVE

מכון התקנים הישראלי

4508

משרד השיכון
מינהל לבנייה מרכזית ומינהל מינהלי ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
מחוז הנגב: מניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

דואר נכנס	מתקבל בתאריך
10-05-1979	
לטיפול של	
לעיון של	

המחלקה לבנין

תעודה

על

מס אב/מ 107320

בדיקה

הצגת נג

ביום: 79-04-15

מוזמן הבדיקה: חב' סולל בונה - אסקלון .

קבלת חב' סויכ אסקלון
הוצאת: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: נג סוכבה מס' 811 סמפת 140 ית' דירי ביטית .

סמפת חב' פלגאר ר"ג
עבודה מס': 413706
הוצגה מס' 4702
מיומ: 79-04-15
אמצעות: אמצעות

המידום: נבנת ע"י בי"כ הפכרן .

מרות הבדיקה: מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצג במשך 24 שעות ביטית: 16-17/04/79 .

- לא נמצאו כל סימני בזילה או רטיבות .
- בזמן הודקת המים המרוזבים פעלו כראוי .

פליקה סגול
מנהל מינהל באר-שבע

המקום חב' פלגאר ר"ג .
מינהל לבניה מרכזית,
משרד הבינוי והשכון .

באר-שבע, 79-04-30
מ/

חב 460278/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות המורים

התאחדות המורים, ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180. משרד: ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180. משרד: ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

התאחדות המורים

התאחדות המורים

ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

שם המורה: _____

מס' התעודת: _____

מס' התעודת: _____

מס' התעודת: _____

שם המורה: _____

מס' התעודת: _____

שם המורה: _____

מס' התעודת: _____

התאחדות המורים

התאחדות המורים, ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

התאחדות המורים, ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

התאחדות המורים, ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

התאחדות המורים, ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

התאחדות המורים, ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

התאחדות המורים, ת.ד. 1180, יפו. טל. 1180.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נבט
נתקבל בתאריך
10-05-1979
לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת גג

מס א/בט/107319

כיום: 79-04-15

קבלן: חב' סריב אסקלון
חריזה: 5077/75056/77

מפקחו: חב' פלצור ר"ג

חזמכת מס': 4702
סידור: 79-04-15
צברות מס': 413706

מומין הבדיקה: חב' סולל בונה - אסקלון

החומר לבדיקה: גג מסכנת מס' 812 סטטח 140 יח' דיור בימית

המידום: בבחי ע"י בייכ המכון

מהות הבדיקה: מידת הפגרת המים

תוצאות הבדיקה

חב' הוצף בספך 24 שעות בימית: 16817/04/79

לא נתגלו כל סימני ביילה או רטיבות

בזמן הודיקת המים המיוזבים פעלו כראוי

טלנת סתורל
טבחל סניף באר-שבע

הפקחו: חב' פלצור ר"ג,
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והסכון

באר-שבע, 79-04-30
גמ/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

1508

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

דאר נכנס
תקבל בתאריך
10-05-1979

לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת העצת נג

מס א-בש/107318

ביום: 15-04-79

קבלון וב' סריב אסקלון
חדזה: 5077/75056/77

מפקח וב' פלגאי ר"ב

הזמנה מס': 4702
מיום: 15-04-79
עבודה מס': 413706

מומין הבדיקה : וב' סולל בונה -אסקלון .

החומר לבדיקה : נג טמבנה מס' 813 משטח 140 יח' ריוד ביטית .

המידגם : בבתי ע"י ב" כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בתוך 24 שעות בימים: 16-17/04/79 .

לא נתגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הורקת המים המדויבים פעלו כראוי .

מנהל סניף באר-שבע

התקן וב' פלגאי ר"ב,
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והשבון .

באר-שבע, 30-04-79
בש/

160278/בש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, סל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

4508

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חקלאיים
מחוז הנגב
דאר נכנס
נתקבל בתאריך
10-05-1979
לטיפול של
לעינו של

בדיקת

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

מס א-בא/107317

כיום:

79-04-15

קבלן: חב' סדיב אסקלון
חוזתו: 5077/79056/77
מפקח: חב' פלנאי ר"י ג
הוצאה מס' 4702
מירטו: 79-04-15
עבודה מס' 413706

חב' סרלל ברבה - אסקלון

גג מסבנה מס' 814 סמטה 140 יח' דירי בימית

בנות עיי ביכ המכון

סידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בספך 24 שעות בימיתו: 16-17/04/79

לא נתגלו כל סימני בזילה או דשיבות

בזמן החיקת המים השרובים נעלו כראוי

סניף תל-אביב
מינהל מב"פ באר-שבע

המקום חב' פלנאי ר"י ג
מינהל לבנייה כפרית,
משרד תכנון והתכנון

באר-שבע, 79-04-30
גב

160278/חב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

העתק 4508

משרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים
מיח'ז הנגב
דאר נכנס
נחקבל בחאר'ד
10-05-1979
לטיפולו של
לעוננו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת גג

מס א - בנ/107310

כיום: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אסקלון.

קבלון חב' פרייב אסקלון
חודשה: 5077/75056/77

חומר לבדיקה: גג מסכנה מס' 220 בשטח 140 יח' יורד ביסית.

מפקח: חב' פלנאר ר"ג

המידום: גבוח ע"י ב"כ המכון.

הזמנה מס': 4702
תירום: 79-04-15
עבודה מס': 413706

מהות הבדיקה: מידת הצפנת המים.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף בסוף 24 שעות ביסית: 16-17/04/79.

- לא בתגלו כל סימני נזילה או רטיבות.
- בזמן הודקת המים המרוכזים פעלו כראוי.

סלמה שובל
מנהל סניף באר-שבע

המפקח חב' פלנאר ר"ג,
מינהל לבנייה כפרית,
משרד הבינוי והשבון.

באר-שבע, 79-04-30
בנ/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הזוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"כח. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים סגורים
מחוז הנגב
מס' 422811, 715485, 77534
רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל'
רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל'
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4508

מקבל בתאריך
10-05-1979
מנכ"ל
לטיפולו של
לעיונו של
בדיקת הצפת גב

המחלקה לבנין

תעודה

ל

בדיקת הצפת גב

מס' אג"מ/107311

תאריך: 15-04-79

קבלו: זכ' טר"י ב אסקלון
חוזתו: 5077/75056/77
מפקחו: זכ' פלגאי ר"ב
הזמנה מס': 4702
פירוט: 15-04-79
עבודה מס' 413706

מומין הבדיקה : זכ' סולל בדנה - אסקלון .

החומר לבדיקה : גב ממבנה מס' 219 ממסח 140 יח' דיור ביטית .

המדרג : : בבחי ע"י בי"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב חוצץ במשך 24 שעות בימים: 16-17/04/79 .

לא במגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הודקת המים המיוזבים פעלו כראוי .

מנכ"ל סניף באר-שבע
מנכ"ל סניף באר-שבע

המפקח: זכ' פלגאי ר"ב .
מינהל לבניה כפרית,
משרד השיכון והמכון .

באר-שבע, 30-04-79
בא

ח/460278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4508

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ודימונים
מחוז הנגב
דאר נכנס
10-05-1979
לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת והצפת גג

מס א-בס/107312

ביום: 15-04-79

מומין הבדיקה: חב' סולל בונה - אסקלון.

קבלון חב' סרייב אסקלון
חוזתו: 5071/75056/77
טענתו חב' פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה: גג ממבנה מס' 822 כמסח 140 יח' דיור
בימית.

הזמנה מס' 4702
מיום: 15-04-79
עבודה מס': 413706

המידגם: בבוא ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 16-17/04/79.

לא נתגלו כל סימני נזילה או דליפות.

בזמן הודקת המים והפרזבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר-שבע

התקן חב' פלנאר ר"ג,
מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והשבון.

באר-שבע, 30-04-79
בס/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף צפון-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

4508

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים
מחוז הנגב

דאר נכנס נתקבל בתאריך

10-05-1979

לטיפולו של _____
לעזרו של _____

בדיקה

המחלקה לבנין

תעודה

על

הכנת גב

מס' אש/107513

תאריך: 79-04-15

מומין הבדיקה: חב' סולל בונה - אסקלון

קבלו: חב' סריב אסקלון
הודעה: 502/775056/77
מקומו: חב' פלגאר ר"ב

החומר לבדיקה: גב מסכנה מס' 821 במסח 140 יח' דיור ביטוח

המידום: גבוי ע"י ב"ב המכון

המסכה מס' 47021
פירוט: 79-04-15
מכרה מס' 413706

מהות הבדיקה: מידת הצמרת השימ

תוצאות הבדיקה

הגב הוצג במשך 24 שעות בימיים 16-17/04/79

לא צמגול כל שימבי בזילה או רטיבות

בזמן הודיקת המים המרובים פגלו כראוי

מנהל סניף הנגב
מנהל סניף הנגב - שבע

המקום: חב' פלגאר ר"ב
מינהל לבניה כפרית
משרד הדיבור והמכון

באר-שבע, 79-04-30
בש/

160276 /ח

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

4508

משרד ה
מינהל לבטייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

ד"ר טכניקל נתקבל בתאריך

19-05-1979

לטיפולו של
לעיונו של

בדיקת הצפת גב

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גב

מס א-בש/107314

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה: הנ"ל טרלל בובה - אסקלון

קבלון הנ"ל מריב אסקלון
חוזתו 5071/75056/77
מסקחו: הנ"ל פלגאר רייב

החומר לבדיקה: גב ממבנה מס' 820 משטח 140 יח' דירד ביטית

המידגם: בבחר עיי בייכ המכון

הזמנה מס' 4702
מירטו: 79-04-15
מבררה מס' 413706

מהות הבדיקה: מירטת הפכרת המים

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימינו: 16-17/04/79

לא נחגלז כל סימני בזילה או דטיכרת

בזמן הורקת המים המיוזכים מפלו כראוי

טלמה סרנדל
מנהל סניף באר-שבע

המקום הנ"ל פלגאר רייב
מינהל לבטייה כפרית
משרד הבינוי והשכון

באר-שבע, 79-04-30
בש

160276/בש

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL ASSISTANCE
WASHINGTON, D. C. 20250



FIELD DESIGN

EXPLANATION

1. Main Plot

2. Subplot

3. Row

4. Plant

GENERAL INFORMATION

1. Name of Experiment: ...
2. Location: ...
3. Date of Establishment: ...
4. Date of Harvest: ...

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

OFFICE

WASHINGTON, D. C. 20250

TECHNICAL ASSISTANCE

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
OFFICE OF THE ASSISTANT SECRETARY FOR TECHNICAL ASSISTANCE
WASHINGTON, D. C. 20250

TECHNICAL ASSISTANCE

דכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

1508
מזכיר לבינה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
דאר נכנס
10-05-1979
לטיפול של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הפחת נג

מס א - בט/107315

ביום: 79-04-15

מומין הבדיקה : חב' סולל בונה - אסקלון .

קבלו: סריב אסקלון
הדוה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה : נגב סוכנה סט' 819 מטמח 140 יח' ריוד בימית .

מפקחו חב' פלגאר רייג

המידגם : גבוהי פיי בי"ב הנכרן .

הזמנה מט' 4702
טירום: 79-04-15

מהות הבדיקה : מידת הפחת המים .

עבודה מט' 413706

תוצאות הבדיקה

הנג הרבץ במשך 24 שעות בימים: 16-17/04/79 .

לא בהגלל כל סימני בזילה או רטיבת .

בזמן הורקת המים המרובים פילד כראוי .

שקמה טרנדול
מנהל קב"ף באר - טבע

המקו: חב' פלגאר ריי ג.
מינהל לבינה כפרית,
משרד הבינוי והתכנון .

באר - טבע, 79-04-30
גב/

חב/160278

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

4508

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
מנין ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

מנהל לבניה כפרית ויישום תוכנית התכנון
ד"ר נכנס
תקבל בתאריך
10-05-1979
לטיפולו של
לעיונה של
בדיקה

המחלקה לבנין

תעודה

על

מס' א-ב/107316

הצפת בג

כיום: 79-04-15

סומן הבדיקה : תב' סולל בדבה - אסקלון .

החומר לבדיקה :

גב טעבנה מס' 818 כמות 140 ית' דיוור בימים .

המידום :

בבואר טייב בייכ המכון .

מתות הבדיקה :

מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הבג הוכח בטמך 24 שעות בימינו 16-17/04/79 .

לא התגלו כל סימני בזילה או רטיבות .

בזמן הודקת המים המוצגים פעלו כראוי .

מלכה סנדל
מנהל סניף באר-שבע

התקן תב' סלנאר ד"ר ג.
מינהל לבניה כפרית,
משרד זה יבוי והמכון .

באר-שבע, 79-04-30
במ/

160278/ת

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תשרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נחקבל בתאריך

23-03-1979

דאר נכנס

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

לטופולי של

לעיונו של

מס א - 106343/ב

1508

עתק

מכון התקנים הישראלי

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח בג

ביום: 79-03-07

הרצה: 5077/15056/77

מפקח: חב' פלגאר

הצמח מס: 4933

מיומן: 79-03-07

עבודה מס: 113706

מוסין הבדיקה: חב' סולל ברנב - אשקלון

החומר לבדיקה: בג מבנין מס. 834 משטח 140 יח' דיור בימית

המידע: זנבון ע"י ב"ב המכון

מהות הבדיקה: מידת הצמח המים

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימים: 7-8/3/79

יבש בכל המקרה

בזמן חורקת המים המרובים פעלו כראוי

9
11

שלמה טובול
מנהל סניף גאר - שבע

העמית: מינהל לבנייה כפרית,
מאיד הבינוי והשכון,
חב' פלגאר רמת-גן

באר-שבע, 14-03-79
מח/

ח/ 197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

579

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב
רחוב המדע 10, תל אביב 6100
טל. 03-5224111

תעודת זהות

פרטים

שם: _____

מספר זהות: _____

תאריך לידה: _____

מספר תעודת זהות: _____

מספר תעודת זהות: _____

תעודת זהות

שם: _____

מספר זהות: _____

תאריך לידה: _____

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

מספר תעודת זהות

11508

השרד השיכון
 מינהל לבנייה לבנות ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נחקבל בתאריך
 23-03-1979
 לעופרלי של
 לסיני של

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715483
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצעת גב

בדיקת

מס א- 106344/בש

כיום: 79-03-07

חוזתו: 5021/15056/77

מפקחו: חב' פלנאר

הזמנה מס' 4933

סיומו: 79-03-07

עברוה מס' 113706

חב' סולל בדבה - אסקלון . מוסין הבדיקה :

גב טכנין מס. 833 טמסח 140 יח' וידר ביטוח . החומר לבדיקה :

גבוש ע"י ב"כ הפכוון . המידום :

מידת העברת הטיס . מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במסך 24 שעות בימינו: 7-8/03/79 .

יבש בכל המקרה .

בזמן הורקת הטיס המרכזים פעלו כראוי .


 שלמה טרובל
 מנהל סניף באר - שבע

התקיים מינהל לבניה כפרית,
 משרד הבינוי והסכון .
 חב' פלנאר, רמת-גן .

באר-שבע, 14-03-79
בש/

חו' / 197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנברקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא"ח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4508

משרד השיכון
 משרד הבינוי והשיכון
 תל אביב 61000
 נקבל בתאריך **23-03-1979**
 לטיפולו של ארי לוי
 לעיונו של מס א מס' **106345/בש**

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841/77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפנת גג

- מומין הבדיקה : זב' סרלל בדנה - אשקלון .
- החומר לבדיקה : גב מכבין 832 מססת 140 יח' דיור ביטית .
- המידגם : בבתי ע"י ב"כ המכון .
- מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

כיום: 79-03-07

חודשו: 5077/75056/77

מפקח: זב' פלאנר

הזמנה מס': 4933

מיומן: 79-03-07

עבודה מס. 113706

תוצאות הבדיקה

- הגב חוצף במשך 24 שעות בימינו: 7-8/03/79 .
- יבש בכל המקרה .
- בזמן הורקת המים המיוזגים פעלו כראוי .

שלמה סנדורל
 מנהל סניף באר-שבע

העמקיסו סיגהל לבניה כפרית
 משרד הבינוי והשיכון
 זב' פלאנר רטת-גן .

באר-שבע, 79-03-14
 זב' /

תו/197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא כמלואה.

1508

מנהל יבנה, חברת ויישובים חדשים
 סניף הנגב
 נתקבל בתאריך
 23-03-1979
 לטופלי של
 לעיניו של

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מומין הבדיקה : חב' סולל בונה - אסקלון .

החומר לבדיקה : גב מבנין 831 משטח 140 יח' דיוור ביטית .

המידגם : גבחר ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : פידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בספך 24 שעות בימים: 7-8/03/79 .

יבש בכל התקרה .

בזמן הורקם המים הארזבים פעלו כראוי .

שלמה סובול
 מנהל סניף באר-שבע

העוקים 4 טיבול לצביה כפרית
 משרד הביבוי והמכון
 חב' פלגאר רמת-נג

באר-שבע 79-03-14
 גז

חז/197331

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

1508

משרד השיכון

המחלקה לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

23-03-1979

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ח"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב

מומין הבדיקה : חב' סרלל בדגה - אשקלון .

כיום: 79-03-07

החומר לבדיקה : גב מבנין סט. 830 משטח 140 יח' דפוד בימית .

חוזת: 5077/715036/77

מפקח: חב' פלגאר

המידום : גבוה ע"י ב"כ המכון .

השטח טס' 4933

מירעז: 79-03-07

עברדה טס. : 113706

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנגב הדפוד במשך 24 שעות בימינו: 7-8/03/79 .

יבש בכל התקרה .

בזמן הורדת רשימ המרדגים פכלו כראוי .

שלמה זרנוול
מנהל סניף באר-שבע

העתקים: מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והמכון .
חב' פלגאר רפת-גן .

באר-שבע, 14-03-79
נת

חז/197331

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

1978

משרד הביטחון וההגנה

משרד הביטחון וההגנה
מחלקת המטה
רחוב המלחמה 10
תל אביב 6100

מס' תיק: 100-100-100
 תאריך: 1978-03-23
 שם: _____
 משרד: _____

תוכן התקופה

מבוא

התקופה נפתחה ביום _____

- 1. תוכן התקופה
- 2. תוכן התקופה
- 3. תוכן התקופה
- 4. תוכן התקופה

הערות

התקופה נפתחה ביום _____
 והיא נגמרת ביום _____

משרד הביטחון וההגנה
 מחלקת המטה
 תל אביב 6100

4508

נתקבל בתאריך

מכון התקנים הישראלי

23-03-1979

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

124
124
124

לשירות

של

לעיון של

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת והצפת נג

מס א- במ/106348

כיום: 79-03-07

מוזין הבדיקה : חב' סולל בונה - אשקלון .

חריזה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה : גב מבנין מס. 829 משטח 140 יח' יצור ביטית .

מפקח: חב' פלבאר

המידגם : גבוע ע"י ב"כ המכון .

הוצגה מס. 4933
מיום: 79-03-07

מהות הבדיקה : טידת העברת המים .

עבודה מס. 113706

תוצאות הבדיקה

219

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 7-8/03/79 .

יבש בכל התקרה .

בזמן הורדת המים המרזבים פעלו כראוי .

שלמה סובול
מנהל סניף באר-שבע

העתיק: מינהל לבניה כפרית,
משרד הבינוי והשכון .
חב' פלבאר רמת-גן .

באר-שבע, 79-03-14
בב/

חז/197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוזין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

4508

משרד השיכון
 מנהל לבניה למגורים ויישובים חדשים
 מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל: 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל: 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל: 74841, 7534

נתקבל בתאריך: 23-03-1979

לטיפול של:
 לעזרה של:

מס' א-ב/מ/106349

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גב

כיום: 79-03-07
 חדרה: 5027/15056/77
 מפקח: חב' פלגאר
 הזמנה מס' 4933
 פירום: 79-03-07
 עבודה מס': 113706

מוסין הבדיקה: חב' סולל בונה - אסקלון .
 החומר לבדיקה: גב מבנין מס', 828 משטח 140 יח' דיור בימית .
 המידום: בבואר ע"י כ"ב המכון .
 מהות הבדיקה: מידת התכרות המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימית: 7-8/03/79 .

יבש בכל החקרה .

בזמן הורקת המים המוצפים פעלו כראוי .

שלמה מנדל
 מנהל סניף באר-שבע

העתק מיוחל לבניה למגורים
 משרד הבינוי והשכון
 חב' פלגאר דפה-גן

באר-שבע, 79-03-14
בכ

חז/197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

1508

מינהל לבנייה מנדט ויישומים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

23-03-1979

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, סל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

מס' 1508

לסיפור של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

מס א-בש/106350

על

בדיקת הצפת נג

ביום: 79-03-07

מוסין הבדיקה: חב' סולל נדבה - אסקלון

חוזת: 5077/715056/77
מפקח חב' פלגאר ר"ג

החומר לבדיקה: נג מכבין מס. 827 מטמח 140 יח' דיור
בימים

הצמנה מס' 4933
מידע: 79-03-07

המידע: בבתי ע"י נ"כ המכון

עברת מס. 113706

מהות הבדיקה: מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימינו 7-8/03/79

יבש בכל התורה

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי

2./

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מסמך מס' 1111

המסמך מס' 1111, המכיל את כל הפרטים הרלוונטיים, נמצא בתיק מס' 1111.

1111-1111

פרטים כלליים

תאריך

1111

שם המעביד :	1111	שם המועמד :	1111
תפקיד המועמד :	1111	תאריך הגשת המועמדות :	1111
מספר :	1111	מספר תעודת זהות :	1111
שם המועמד :	1111	מספר תעודת זהות :	1111


פרטים נוספים

1111

1111

1111

בש/2/106350



מקום: משרד

מסלול: כפי שצוין

מסלול:

מסלול: 1-2-3

מסלול: 0-1-2

העתיקים: סיבה לזכיה כפרית
משרד הביטוי והשכון
חב' פלנאר רמת-גן

טלחה סובול
מנהל סביבת באר - שבע

197331/חז

באר - שבע, 14-03-79
בש/

4508

משרד השיכון

מקל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

נתקבל בתאריך

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

23-03-1979

אוניברסיטה

לטיפולו של

לעונו של

מס א - בש/106351

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מוסין הבדיקה: חב' סולל ברבה - אשקלון.

כיום: 79-03-08

חוזתו: 5077/75056/77
מפקחו: חב' פלכאר

החומר לבדיקה: גג מבוצין בט, 226 מטמח 140 יח' דירור ביטית.

הזמנה מט, 4933

מיום: 79-03-07

עבודה מט: 113706

המידגם: מבחרי ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 8-9/3/79.

יבש בכל התקיה.

בזמן בודיקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

2./.

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת זהות

מספר זהות: 1234567890
תאריך ילידה: 01/01/1980
מספר דרכון: 9876543210

משרד הפנים
מחלקת זהות

מספר תעודת זהות: 1234567890

תאריך ילידה: 01/01/1980

מספר דרכון: 9876543210

שם: _____

שם משפחה: _____

מס' 4

תעודת זהות

תעודת זהות

שם:

שם משפחה:

תאריך ילידה:

מספר דרכון:

מספר זהות:


תעודת זהות

שם:





שם משפחה:

תאריך ילידה:

בש/2/106351



מס' תיקון 140

 כלים
 -
 -
 -

התקנים שיבהל לבניה כפרית,
 מסדד תכנוני והשכון .
 חב' פלנאר רמת-גן .

באר- טבע, 79-03-14
 בש/


 שלמה טרבורל
 מנהל סניף באר- טבע

4508

משרד השיכון

מינהל לבנייה מדיה ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

נתקבל בתאריך

23-03-1979

ד"ר נבוט

לטיפולו של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת גג

מס א- במ/106352

ביום: 79-03-08

חוזו: 5077/75056/77

מפקחו הב' פלבאר

הזמנה מס' 4033

מיום: 79-03-07

גברתה מס. 113706

סומין הבדיקה : הב' כדלל ברבה - חקלקלון .

החומר לכדיקה : גג מבנין מס. 225 נפחה 140 ית' דיור בימים .

המידום : בבח' ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

- הגב הוצף במסך 24 שעות בימים : 899/3/79 .
- רטינות בחדרי שינה .
- בזמן הורקת המים הפרזביט פעלו כראוי .

2 . / .

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מסמך מס' 100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000
תאריך: 10-10-79
מס' 100-10-1000

100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000
תאריך: 10-10-79
מס' 100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000


מסמך מס' 100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000

מסמך מס' 100-10-1000

מס/2/106352



מס' 106352
 מ/2/106352

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-טבע

העתיקו: מינהל לבניה כפרית ;
 משרד הבינוי והסכרן .
 חב' פלנאר דמת-כך .

באר-טבע, 14-03-79
 בנת

חן/197331

תשרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ורשותי חדישים
מחוז הנגב

1508

מכון התקנים הישראלי

מתקבל בתאריך

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

23-03-1979

לטיפולו של מר. א. ג. ג.

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת נג

מס א-בש/106353

כיום: 79-03-08

מומין הבדיקה: חב' סולל נדבנה - אשקלון.

חוזת: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: גב שבנין מס. 224 טמח 140 יח' דיודי בימים.

מפקחו חב' סלגאר

המידגם: גבול ע"י ג"כ המכון.

חזמנה מס' 4933
מירום: 79-03-08

מהות הבדיקה: מידת העברת המים.

עבודה מס. 1137061

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בטווח 24 שעות בימים: 8-9/03/79.

יבש בכל המקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

מנהל סניף באר-שבע

העתק: מינהל לבנייה כפרית,
משרד הבינוי והשכון.
חב' סלגאר, רמת-גן.

באר-שבע, 79-03-14
גת

חז/197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שגמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

משרד המבחן

משרד המבחן, רמת השרון, תש"ס
מס' 100-100-100

מס' 100-100-100

שם: _____

תאריך: _____

השאלה

השאלה

השאלה היא: _____

התשובה היא: _____

השאלה היא: _____

התשובה היא: _____

התשובה

התשובה היא: _____

התשובה היא: _____

התשובה היא: _____

משרד המבחן
רמת השרון, תש"ס

השאלה היא: _____

התשובה היא: _____

השאלה היא: _____

התשובה היא: _____

השאלה

4508

ה ע ת ק

משרד השיכון
 מינהל לבנייה עצמית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 23-03-1979
 לטיפולו של
 לעיונו של

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בש/106354

על

כדיקת הצפת נג

תום: 79-03-08

מומין הבדיקה: חב' סולל בונה - אשקלון

תודתו: 5077/75056/77
 מפקחו: חב' סלגאר

החומר לכדיקה: גב סכנין מס. 223 טמסת 140 ית' ריוד בימית

הזמנת מס. 4935
 מירום: 79-03-07
 עבודה מס. 113706

המידום: גבולו ע"י ב"כ המכון


מהות הבדיקה: מידת העברת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימיום: 8-9/03/79

יבש בכל המקרה

בזמן הורקת המים המדובבים פעלו כראוי


 מנהל סניף באר-שבע

העתיקו: מינהל לבניה כפרית
 משרד ובינוי והמכון
 חב' סלגאר רמת-גן

באר-שבע, 79-03-14, 14/3

ח/197331

הערה: תעודה זו פתיחה לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

0200

RESEARCH REPORT

REPORT NO. 100-100-100
DATE: 10/10/10

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

ABSTRACT

INTRODUCTION

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

CONCLUSIONS

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

4508

משרד התכנון והבניה
 מנהל רישום תכנון
 תחום התמרון
 23-03-1979
 משרד התכנון והבניה
 משרד התכנון והבניה

מכון התכנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת יג

מס א - במ/106355

תאריך: 79-03-08

תוצאה: 5071/15056/77

מפקח: חב' פלגאר

הזמנה מס, 4933

מירום: 79-03-07

עבודה מס, 113706

מומין הבדיקה: חב' סרלל ברנבא - המפלדן

החומר לבדיקה: גב טבנין סט, 222 משטח 140 יח' וירד ביטית

המידום: בבית ע"י ג"מ המכון

מהות הבדיקה: מידת הצברת המים

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בטמפר 24 מעלות בימים: 8-9/03/79

יבש בכל המקרה

בזמן חריקת המים הפריצנים פעלו כראוי

טלמה טרנרל
 מנהל סניף באר-שבע

התקיים: מינהל לבניה כפרית
 משרד תכנון והמכון
 חב' פלגאר דמה-גן

באר-שבע, 79-03-14
גב

ח/197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מנהל לבנייה כגרות ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 משרד השיכון
 נתקבל בתאריך
 23-03-1979
 לטיפול של
 לעיונו של

דכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת המצב בג

מס א- 106356/בש

כיום: 79-03-08

מומין הבדיקה : זה"א סולליל בדגה - אסקלון .

הודעה: 5077/75056/77
 טקסט זה"א פלנאר רמת-גן

החומר לבדיקה : בג סגבין סס, 221 משטח 140 יח' דיור ביטית .

הדמנה סס, 4935
 סיוע: 79-03-07
 עברו סס, 113706

המידום : בבתי ע"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת הפגרת המים .

תוצאות הבדיקה

הגב הרצף במשך 24 שעות בימינו: 8-9/03/79 .

רטיבות בחודי שיפונים .

בזמן הודקת המים המדובבים נעלו כראוי .

שלמה טובול
 מנהל סניף באר-שבע

העתקתו מנהל לבניה כפרית,
 משרד הבינוי והשבון,
 זה"א פלנאר רמת-גן.

באר-שבע, 79-03-14
 גת/

תז/197331

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STATE OF NEW YORK

IN SENATE
January 13, 1954

STATE OF NEW YORK
 SENATE
 1954-55
 1954-03-10
 1954, 1955

REPORT

OF THE

COMMISSION

ON THE

STATE

AND

LOCAL GOVERNMENTS

FOR THE YEAR 1953

ALBANY, NEW YORK
 1954

PRINTED AND BOUND BY
 THE STATE OF NEW YORK
 PRINTING OFFICE

1954

4508

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 422811
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

23-03-1979

לתיכונן של

לתיכונן של

מס א-בש/106357

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הצפת גג

ביום: 79-03-08

מוסין הבדיקה : הנב' סדלל ברובה - אשקלון .

חריזה: 5077/75056/77
הצמנת מס, 4533
פירוח: 79-03-07
פברזה מס, 113706

החומר לכדיקה : גב סבבין מס, 220 טמחה 140 יח' דיור בימית .

המידגם : גבורי ע"י ג"כ המכון .

מהות הבדיקה : טידת הפגרת המים .

תוצאות הבדיקה

הנב' הוצף במשך 24 שעות בימים 79/03/08 .

רטיבות בחודר מדרותים .

בזמן הודקת המים המיוזבים מעלר כראוי .

2./.



RESEARCH REPORT

THE EFFECTS OF VARIOUS FACTORS ON THE GROWTH OF PLANTS UNDER CONTROLLED CONDITIONS.

INTRODUCTION

OBJECTIVE

The purpose of this study is to determine the effect of light intensity and duration on the growth of various plant species.

1.1.1. Light Intensity

1.1.2. Light Duration

1.1.3. Temperature

1.1.4. Humidity


MATERIALS AND METHODS

The experiment was conducted in a growth chamber with controlled light and temperature.

Plants were grown under four different light treatments.

The growth rate was measured by the increase in plant height over time.

במ/2/106357



יום שלישי 14/03/79
 ג'מ"ד יום שמיני, ע"פ

העתקים: מטהל לנמיה כפרית,
 טארד הניבוי והמכון
 וב' פלנאר רמה-גן

שלטה מובדל
 מבהל סניף באר- שבע

חן / 197331

באר- שבע, 14-03-79
בח/

1508

משרד השיכון

מינכל למנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

נתקבל בתאריך

23-03-1979

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 715485
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 77534
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841

אר שבע

לטיפולו של

לעיונו של

מס א-ב/106358

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפנת 22

כיום: 79-03-06

מומין הבדיקה : חב' סולל ברבה - אסקלון .

חוזתו: 5077/15056/77

החומר לבדיקה : 219 מטבח 140 יח' דיור ביטח .

מפקחו חב' גלבאר

הזמנה מס. 4933

מירוס: 79-03-07

עבודה מס. 113706

המידגם : בבחי' פ"י ב"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת העברת המים .

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 8-9/03/79 .

רטיבות בחדר טיבה .

בזמן הוצפת המים המוצפים פעלו כראוי .

2 . / .

1979

התאחדות הסטודנטים הישראלים

התאחדות הסטודנטים הישראלים
מרכז המידע והשירות
רחוב המדע 10, תל אביב 6101
טל. 03-5222222

מס' תעודת זהות: _____
 שם: _____
 כתובת: _____
 82-03-0701

התאחדות הסטודנטים הישראלים

התאחדות

התאחדות הסטודנטים הישראלים

שם: _____


כתובת: _____

מס' תעודת זהות: _____

מס' תעודת זהות: _____

התאחדות הסטודנטים הישראלים

בש/2/106358



י"א מ' 190 / מ' 190
 א' 190 / א' 190

שלמה סנדורל
 מנהל סניף באר-שבע

העמקיות מבוהל לבניה כפריית ,
 משרד הניצוי והשכון .
 חב' פלנאר רמת-גן .

תז/197331

באר-שבע, 14-03-79
 בש/



מכון התקנים הישראלי
THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL

1508

סניף באר-שבע
 היחידה לבדיקת יציאת וישיבות חדשים
 מ"מ 111
 ד"ר נבנישט
 נחמיה בן-ציון
 29-03-1979
 לטיפול של
 לעיונו של

המחלקה לבטון

תעודה

על

בדיקת אספלט בג

מס' 106564/בס

כיוון:

79-03-07

113706

הזמנה מס' 4932

מזמין הבדיקה:

הכרת סולל ברמת - התלרון

חומר לבדיקה:

סרגמי אספלט בג מס' 140 ית' 16 ביטוח

ה ד ו ג ס ה : נבחרה ע"י ב"כ המזמין / המכון -

סחוח הבדיקה : עובי האספלט, הרכבו, הרכב הגרגירים של האגרנט לאחר מיצוי הביטומן ומספר הקוסטיות בהתאם לתקן הישראלי ת"י מס' 68 משנת 1970.

תוצאות הבדיקה

דרישות התקן הישראלי
 ת"י 68

תוצאות

עובי האספלט (מפוצע של - מידוח) כס"מ	1	2	3
עובי מקסימלי כס"מ	20	20	21
עובי מינימלי כס"מ	19	21	24

לגג שאינו נועד להליכה 18
 לגג הנועד להליכה 25

ביטומן ב-% 16 ± 1 15.1 15.3 16.0

אגרנט ב- 84 ± 1 84.9 84.7 8.4

מספר הקוסטיות ב-25 מ"צ לא נבדק

הרכב הגרגירים של האגרנט

מספר נפה	3/4"	3/8"	4	10	20	40	80	200
גודל הנקב מ"מ	19.00	9.51	4.76	2.00	0.841	0.420	0.177	0.074
דרישות התקן	100	95-100	80-95	65-82	53-69	43-58	25-37	17-23
חומר העובר נפה ב-% מסקל	100	100	99	98	99	98	98	98
סרגם מס' 1	-	100	100	100	100	100	100	100
סרגם מס' 2	100	100	100	100	100	100	100	100
סרגם מס' 3	100	100	100	100	100	100	100	100

מס' 1508 לטי התוצאות הנ"ל הכוללת הביטומן מתאים לדרישות ת"י מס' 68 משנת 1970

הרכב גרגרים לא מתאים לדרישות ת"י מס' 68 משנת 1970

סוכול

באר-שבע, 79-03-07

מנהל סניף באר-שבע

התקן מוביל לבניה כפרית כ"ס

סגור ר"ג

30/

THE STAMPAKOS INSTITUTION OF GREECE



[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint header 1]	[Faint header 2]	[Faint header 3]	[Faint header 4]	[Faint header 5]	[Faint header 6]	[Faint header 7]	[Faint header 8]	[Faint header 9]	[Faint header 10]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]
[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]	[Faint data]

[Faint, illegible text]

4508

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 13151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נתקבל בתאריך

9-01-1979

מס' נכנס

לטיפולו של
לעיונו של
מס' א-
104637/מ

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת וצמח גג

ביום: 1978-12-20

מומין הבדיקה: חברה סרל"כ כרבה - אשקלון.

הקבלו: חב' ס"ב-אשקלון.
חריזה: 5077/75056/77
מפקחו: חב' פלגאר-י"ג.

החומר לבדיקה: גג בבין מס' 758 משטח 140 יחידות דיור בימיה.

המידע: בבהר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 1978-12-20-21

יבש בכל החקירה.

בזמן הורקת המים המוצפים פעלו כראוי.

שלמה שרביט
מנהל סניף באר שבע

הפקו מינהל לבנייה כפרית-ג"ש
חב' פלגאר-י"ג
באר שבע, 1978-12-26
רש

התאחדות סניף תל אביב

התאחדות סניף תל אביב, רחוב המלך ג' 10, תל אביב.
מס' ת.ד. 1000, תל אביב. טל. 1000.

מס' ת.ד. 1000

מס' ת.ד. 1000

מס' ת.ד. 1000

מס' ת.ד. 1000

תוכן התקנות

התקנות

א

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

התקנות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - 104636/ש

על

בדיקת דגמת גג

תאריך: 1978-12-20

מוסין הבדיקה: חברת סולל-כרובת - אשקלון.

הקבלן: חב' ס"ב/אשקלון.
חריזה: 5071/75056/דד
מפקחו: חב' פלגאוי-י"ג.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 759 מפסח 140 יחידות דיור בימית.

המידע: בנאי ע"י פ"כ המכון.

מהות הבדיקה: פירת העברת המים.

תוצאות הבדיקה

הנג חרץ כנף 24 שעות בימים 1978-12-20-21

* בש בכל החורה.

בזמן הודקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טרבורל
מנהל סניף באר שבע

העמק מיהל לבניה כפרית-כ"ס.
חב' פלגאוי-י"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רס

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - במ/104635

על

בדיקת רצפת גב

ביום: 1978-12-20

מומין הבדיקה: חברת טולל-כרזה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בנין סס' 760 משטח 140 יחידות דיור בימית.

הקבלון חב' ס"ב-אשקלון.
חרוזת 5077/75056/77
מפקח חב' פלגאר-ר"ג.

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית 1978-12-20-21

יבש בכל המקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה מרכול
מנהל סניף באר שבע

המפקח מיוהל לבניה כפרית-כ"ש
חב' פלגאר-ר"ג
באר שבע, 1978-12-28
רש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

בש/104634

מט א-

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

תאריך: 1978-12-20

מוסין הבדיקה: חברת סולל-ברנה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 761 בשטח 140 יחידות דיור בימית. הקבלון: חב' ס"ג-אשקלון.

חוזתו: 5077/75056/77

מפקחו: חב' סלבאר-ר"ג.

המידגם: בנאר ע"פ צ"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימית: 1978-12-20-21

יבשם בכל החקיה.

בזמן הודיקת המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה סדבול
מנהל סניף באר שבע

העמק: סיבאל לבניה כפרית-ג"ש.
חב' סלבאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רש

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104633/ש

על

בדיקת רצפת גג

ביום: 1978-12-20

מוזמין הבדיקה: חב' סולל-ברכה - אשקלון.

הקבלה: חב' סו"ב/אשקלון.
חריזה: 5077/75056/77
מפקח: חב' פלנאר-ר"ג

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 762 משנת 140 יחידות דיור בימיה.

המידגם: בבנין ע"י ב"כ המבדק.


מרות הבדיקה: סידת העברת טיט.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 1978-12-20-21

יבש בכל המקרה.

בזמן הוצפת הטיט הסימנים שעלו כדאוי.


שלמה שרון
מנהל סניף באר שבע

המפקח: מנהל לבניה כשריה-ב"ס.
חב' פלנאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יצרנית סיועיה וזכות

1954
1954
1954

יצרנית סיועיה

חזונית

מס 1954

חזונית

חזונית

1954

חזונית

חזונית

חזונית

חזונית

חזונית

1954

מכון התקנים הישראלי

המסרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
כניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
כניף באר-שבע: המסן לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 71534

המחלקה לבנין

תעודה

בט א 104632/בש

על

בדיקת רצפת גב

ביום 1978-12-20

סומין הבדיקה: חברת סולל-גורבא אשקלון.

הקבלון: חכ' טר"ב-אשקלון.
חוזתו: 5077/75056/77
מסקתו: חכ' פלגאר - ר"ג.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 763 משטח 140 יחידות דיור בימית.

המדינב: גבאר ע"י כ"כ השכרן.

מהות הבדיקה: טידת העברה מיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית: 1978-12-20-21

יבש בכל המקרה.

בזמן הודקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתיקו טיבחה לבניה כפרית-כ"ס
חכ' פלגאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
ר"ס

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- 104631/בש

כיום: 1978-12-20

מומין הבדיקה: חברת סולל-נובה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 764 משטח 140 יחידות דיור ביטית.

הקבלן: חב' סד"ב-אשקלון.
חוזת: 5077/75056/דד
מפקח: חב' פלנאר-ר"ב.

המידום: בנחר ע"י ב"כ הסכון.

מהות הבדיקה: סידת מעברת מיט.

תוצאות הבדיקה

תגב הוצף בשטח 24 שעות ביממה 1978-12-20-21

יבש בכל התורה.

בזמן הורדת המים המדובבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

הפיקס מינהל לבניה כשרית-ב"ש.
חב' פלנאר-ר"ב.
באר שבע: 1978-12-28
רס/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

בש/104630

מס' א-

ביום: 1978-12-20

מוסין הבדיקה: חברת סולל-בונה - אשקלון.

הקבלן: חב' ט"ב-אשקלון.
חוזתו: 5077/75056/77
מפקחו: חב' מלבאר-ר"ג.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 765 משטח 140 יחידות דיורביטית.

המידגם: גבזור ע"י צ"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברה ס"מ.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 20-21-12-1978

יבש בכל התפרים.

בזמן הזריקה המים המרוצבים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

המקום: מינהל לבניה כפרית-כ"ש.
חב' מלבאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רס/

יחידת סיוע וחסות

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

תוכן התקופה

תוכן

1954-1955

תוכן

תוכן

תוכן

תוכן

תוכן

תוכן התקופה

1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104629/בש

על

בדיקת רצפת גב

ביום: 1978-12-20

מוסין הבדיקה: חברת סולל-כרבה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 766 משטח 140 יחידות דיור בימיה.

הקבלון: סולל-כרבה-אשקלון,
חוזת: 5077/75056/77

מפקח: חב' פלנאר-ר"ג.

המידגם: בבואר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה סיס.

תוצאות הבדיקה

חב' הוצף במשך 24 שעות בימיו 1978-12-20-21

יבש בכל התקרה.


בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה מרובל
מנהל סניף באר שבע

העקף: סיבול לבניה כפרית-ב"מ.
חב' פלנאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רש

במ/104633, 104634, 104635, 104636, 104637/
104629, 104630, 104631, 104632

140-104637



מוליך
0 -
מוליך -

ייתכן שיש
מוליך

שלמה טרנבול
מנהל סניף באר שבע

התקופה ללבניה כפרית ב"ס.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 03-01-79
/טב

4508

מכון התקנים הישראלי

משרד השיכון
 מנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 9-01-1979
 לטופולי של
 לעיונו של
 מס א-10469/88

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413351
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח בג

כיום: 1978-12-25

מוסין הבדיקה : חברת סולל-כונה - אשקלון.

החומר לבדיקה : בג בבין מס' 167 משטח 140 יחידות דיור בימית.

חוזתו: 5077/75056/77

טפחיו: תכ' שלבאר-י"ג.

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת הצמרת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במסך 24 שעות בימית: 1978-12-25-26

יבש בכל המטבח.

בזמן הודקה המים המרדכים פעלו כראוי.

שלמה טובול
 מנהל סניף באר שבע

הפתק: מינהל לבניה פפרית-ג"ט.
 תכ' שלבאר-י"ג.
 באר שבע, 1978-12-28
 רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תקנות סניף חברה

התקנות נכנסות לתוקף מיום תאריך כ"ב אלול תש"ל. כל הוראות אלו יחולו על כלל חברי הסניף. כל שינוי יחולק על ידי הנהלת הסניף. כל הוראות אלו יחולו על כלל חברי הסניף.

מס' תע"פ: 10-10-8

תאריך: _____

מקום: _____

מס' _____

תוסף תקולדות

החלטות

א

תקנים

- תקנת מס' 1 : _____
- תקנת מס' 2 : _____
- תקנת מס' 3 : _____
- תקנת מס' 4 : _____

תקנות תאגיד

התקנות יחולו על כלל חברי הסניף. כל שינוי יחולק על ידי הנהלת הסניף. כל הוראות אלו יחולו על כלל חברי הסניף.

התקנות יחולו על כלל חברי הסניף. כל שינוי יחולק על ידי הנהלת הסניף. כל הוראות אלו יחולו על כלל חברי הסניף.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104681/בש

על
בדיקת רצפת גב

מומין הבדיקה : הכרת סולל-בונה - אשקלון. כיום: 1978-12-25

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 168 משנת 140 יחידות דיור בימית. הקבלון חב' סד"ב-אשקלון.

חוזתו: 5077/75056/דד
מפקחו: חב' פלנאר-י"ג.

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 25-26-12-1978

יבש בכל אמהוקרה.

בדמד חודקה המים המרובים פעלו כראוי.


שלמה מרנדל
מנהל סניף באר שבע

העמקו מינהל לבניה כפרית-ב"ש.
חב' פלנאר-י"ג.
באר שבע, 1978-12-26
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכותו אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים, תל אביב, רחוב המדע 100, תל אביב, ישראל. מטרת התאחדות זו היא: לשמור על טובת הסטודנטים, לסייע להם בכל צרכיהם, ולקדם את התרבות והחינוך בקרבם.

תקנון התאחדות

התאחדות

התאחדות הסטודנטים

א

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

התאחדות הסטודנטים

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גה, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקה רצופת גב

מס א- 104680/בש

תאריך: 1978-12-25

מופין הבדיקה: חברה סולל-כרובת - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 169 משטח 140 יחידות דיור בימית.

הקבלון חב' סל"ב-אשקלון.

חריזה: 5077/75056/77

מפקח חב' פלנאר-ר"ג.

המדינה: חברת ע"י ב"כ הסכרן.

שאת הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 25-26-12-1978

יבש בכל התקרה.

בזמן הודקה המים המרדבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

הפקד מיוזל לבניה כפרית-ב"ט.
חב' פלנאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רס/

יחידת המידות והמשקל

המדידה היא תהליך של השוואת גודל של משהו לגודל של דבר אחר, המוגדר כמקור המדידה. המדידה היא תהליך של השוואת גודל של משהו לגודל של דבר אחר, המוגדר כמקור המדידה.

יחידות המידה

משקל

א. סג

קילוגרם

קילוגרם

קילוגרם

קילוגרם

קילוגרם

קילוגרם

קילוגרם

אורך

מטרים

מטרים

מטרים

מטרים

מטרים

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בט/104679

על
בדיקת רצפת גב

מוסין הבדיקה : חברת סולל-נדבה - אשדוד, ביים: 1978-12-25

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 170 משטח 140 יחידות דיור בימית, התקלז: חב' טו"ב-אשדוד.

חוזת: 5017/75056/77

המידע : בנחר ע"ש ב"כ המכון, מפקח: חב' פלגאר-ר"ג.

מזות הבדיקה : מידת העברה מ"מ.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימינו 1978-12-25-26

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקה המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העסקו מינהל לבניה כפרית-ב"מ.
חב' פלגאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-26
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

יחידות סיוע וחסות

151011 י"ט. 09.09.03 משרד הבריאות - מנהל המרכז הלאומי למניעת מחלות זיהומיות
151012 י"ט. 10.10.03 משרד הבריאות - מנהל המרכז הלאומי למניעת מחלות זיהומיות
151013 י"ט. 11.11.03 משרד הבריאות - מנהל המרכז הלאומי למניעת מחלות זיהומיות

יחידת סיוע וחסות

חזונו

א

מקום

הקצאת משאבים

מקום

הקצאת משאבים

מקום

הקצאת משאבים

מקום חזונו

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

כש/10467E

מס א-

על

בדיקת הצפת נג

ביום: 1978-12-25

מוסין הבדיקה : חברת סולל-ברכה - אשקלון.

הקבלן: חב' סו"כ-אשקלון.

החומר לבדיקה : נג בבין סס' 171 מטסח 140 יחידות דיור בימית.

חריזה: 5077/75056/77

מפקח: חב' פלגאר-ר"ג

המידום : בנחור ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת הצפנת מיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית: 1978-12-25-26

יבש בכל התקרה.

בזמן הוריקה המים המוצפים שעלו כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

העתק סינחל לבניה כפזית-ב"ש.

חב' פלגאר-ר"ג.

באר שבע, 1978-12-28

רס/

יחידת סיוע וחסות

1987
1987
1987

יחידת סיוע וחסות

הודעה

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

1987

הודעה

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמנת נגב

מס' א- 104677/מ

מוסין הבדיקה : חברת סו-לל-נובה אסקלון, ביום: 1978-12-25

החומר לבדיקה : נגב בנין מס' 172 משטח 140 יחידות דיור בימית, הקבלה: חב' סו"ב-אסקלון.

חוזת: 5017/75056/77

מפיקת: חב' פלגאר-ר"ג.

המידע : בנאר ע"י כ"כ א המכון.


מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים 1978-12-25-26

יבש בכל התקרה.

בזמן הורדת המים הפרצבים פעלו כראוי.


שלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העמק מנהל לבניה כפרים-כ"ע.
חב' פלגאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת דצפונג גג

בש/104676

מס א-

תאריך: 1978-12-25

מוסין הבדיקה: חברת סולל ברנב - אשקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 173 משטח 140 יחידות דיור בימית.

הקבלה: חב' יו"ס-אשקלון.
חזקה: 5017/75056/דד
מפקח: סלבאר-ר"ג

המידום: בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידאת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימית: 1978-12-25-26

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה מרזול
מנהל סניף באר שבע

המפקח מנהל לבניה כמדית-ב"ס
חב' סלבאר-ר"ג
באר שבע, 1978-12-26
רס/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

מט א- 204675/ש

ביום: 1978-12-25

סוסין הבדיקה: חברת סולל-ברכה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בבנין מס' 174 משטח 140 יחידות דיור בימיה.

הקבלן: חב' ס"ג-אשקלון.
תוצאה: 5077/75056/77
מפקח: חב' פלגאר-י"ג.

המידגם: גבוש ע"י כ"כ המכון.

מרות הבדיקה: סירת העברה ס"מ.

תוצאות הבדיקה

הנג הרצף במשך 24 שעות בימים 1978-12-25-26


יבש בכל החקרה.

בזמן הוריקן המים המרוצבים פעלו כראוי.

שלמה טרבורל
מנהל סניף באר שבע

המפקח: מינהל לבניה כפרית-כ"מ
חב' פלגאר-י"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רמ/

במ/ 104677, 104678, 104679, 104680, 104681, 104682,
104675, 104676



מכון התקנים הישראלי

0 - 1000
1000 - 0

שלמה טרנבול
מנהל סניף באר שבע

הפקו מינהל לבניה בטרייה,
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-03
טב/

4508

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

ד"ר נכנס
נתקבל בתאריך
9-01-1979
לעיונו של
של

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

1978-12-24 כיום:

מומין הבדיקה : חברת סולל-נרבה - אשקלון.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 116 משטח 140 יחידות דיור בימית.

הקבלן: חב' ס"ב-אשקלון.
חוצה: 5077/75056/77
מפקחו: חב' פלנאר-ר"ג.

המיוגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 1978-12-20-21

יבש בכל המקומות.

בזמן הודקת המים הפריזבים פעלו כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

המפקח מינהל לבנייה כפרית-ב"ט.
חב' פלנאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רש

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)

1100 BAYVIEW (mirrored text)
STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)
1950-10-10 (mirrored text)

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)

STANDARD INDUSTRIAL PAPER CO. (mirrored text)

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת רצפת גב

מס א- 104667/בש

כיום: 1976-12-24

מומין הבדיקה: חברת סולל-ברום - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בבנין מס' 117 משנת 140 יחידות דיור בימית.

הקבלון הב' סו"ב-אשקלון.
חרוזה 5077/75056/דד
מפקחו חב' פלגאר-ד"ג

המידגם: בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 1976-12-20-21

יבש בכל הנקרה.

בזמן חודקת המים המרובים פעלו כדאוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העמק מנהל לבניה כפרית-ג"ס.
חב' פלגאר-ד"ג.
באר שבע, 1976-12-28
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104684/ש

על

בדיקת תכנית נב

תאריך: 1978-12-24

מוסין הבדיקה : חברה סולל-נובה - אשקלון.

הקבלה: חב' סו"ב-אשקלון.
חזרה: 5077/15056/77
מספר: חב' סלגאר-י"ג.

החומר לבדיקה : נב בנין מס' 164 משטח 140 יחידות ריור ביטית.

המידגם : בנחר ע"י ב"כ המכון.

מדת הבדיקה : מידת העברת פים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 1978-12-20-21

יבש בכל החסות.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

העמק מנהל לבניה כפרית-נ"ס.
חב' סלגאר-י"ג.
באר שבע, 1978-12-28
ר/ט

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תעודת פיקוח

התעודה הזו היא תעודת פיקוח על ידי משרד הפיקוח והבקורת, והיא נכנסת לתוקף מיום תאריך זה. כל המידע המופיע בהתעודה זו הוא על פי המידע שהועבר לידי משרד הפיקוח והבקורת, והוא אינו מהווה אחריות על ידי משרד הפיקוח והבקורת.

פרטי הפיקוח

הפיקוח

א. ס. ס.

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

הפיקוח

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

מס א- 104683/ש

כיום: 1978-12-24

מוסין הבדיקה : חברת סולל-כונת - אסקלון.

הקבלן: חב' סו"ב-אסקלון.
תוצאת: 5056/דד/7505
מספר חב' פלנאר-י"ג.

החומר לבדיקה : גב בבנין מס' 165 משנת 140 יחידות דיור בימית.

המידע : בבתי ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברה של.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית 21-20-1978-12

יבש בכל העתים.

בזמן הריקת המים המוצפים פעלו כדארי.

שלמה טלמור
מנהל סניף באר שבע

הפקד מנהל לבניה כמ"ח-י"ג
חב' פלנאר-י"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רש

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

בט/104685

מס א-

תאריך: 1978-12-24

סומין הבדיקה: חברת סולל-נובה - אשקלון.

הקבלן: חב' ס"ב-אשקלון.
חוזתו 5077/75056/77
המפקח חב' פלגאר-י"ג.

החומר לבדיקה: גב בנין סט' 166 משטח 140 יחידות ייור בימית.

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: אלא מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הרצף במשך 24 שעות בימינו 1978-12-20-21


יבש בכל המקרה.

בזמן הוריקה המים המרדכים פעלו כראוי.

שלמה מדבול
מנהל סניף באר שבע

הפקו מינהל לבטיח כפריה-כ"ט.
חב' פלגאר-י"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רמ/

בז/104685/104683/104685/104683
104685, 104683



0 - 0
1kV - 1kS
1kF - 1kO

104685/104683/104685/104683

שלמה סנדורל
סגן מנהל סניף באר שבע

החוקי מינהל לבניית כפרית ב"ס.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 79-01-03
טב/

4508

משרד השיכון

מינהל לבנייה כמותית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נתקבל בתאריך

תאריך נכנס

9-01-1979

לטיפולו של
לעיונו של
מס א- 104857/ש

המחלקה לבנין

תעודה

על
בדיקת הצפנת בג

ביום: 78-12-28

מוסין הכדיקה : חברה טולל ברבה - אשקלון.

חוזתו: 5077/75056/דד
מפקחו: פלגאר ר"ג
קבלן: טולל ברבה אשקלון

החומר לבדיקה : בג בגין מס' 810 סמטה 140 יח' ריוד בימית.

המידגם : בבחר ע"י ב"כ הסכרן.

מהות הבדיקה : סידור העברה מים.

תוצאות הבדיקה


הנג חרזני במסך 24 שעות בימים 78-12-29-28
רשיבה בחור מדורגות, חדר טיבה שמאלי דאמפטיה.
בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבנייה כמותית
פלגאר ר"ג
באר שבע 79-01-03
38/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

104857/2/ב



810 מ"מ

אלסה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה מסרית ב"ס.
פלאגר ר"ג.
באר שבע 79-01-03
23/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת דמינת גג

מס' א- 108856/88

78-12-28 ביום:

מומין הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

חריזה: 5027/75056/77
קבלן: סולל בונה אסקלון
טענה: פלגאר ד"ג

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 811 תחנת 140 יח' דיוור בימית.

המידגם: בנחור ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידה העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 23 שעות בימים 78-12-29-28

אין דליפות באמנטיה חוץ טינה ספאלי, רטיבות עוברת לקופת ראסונה בסלון ובמטבח.


בזמן הורקת המים המדובבים פעלו כראוי.

סגן מנהל מכון התקנים הישראלי

מינהל לבניה כסדית.
העתק: סגן מנהל מכון התקנים הישראלי
פלגאר ד"ג.
באר שבע 79-01-03
35/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

במ/104858/2



1410
 מ"מ
 118

שלמה טנדול
 מנהל מכון התקנים הישראלי

העמית שלבארי ר"ג.
 מנהל לבניה כפרית ב"מ.
 באר טבע 79-01-03
 שב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 104859/ש

על

רצפת גב

בדיקת

כיס: 78-12-28

מומין הבדיקה : חברת סולל ברנה - אסקלון.

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 812 שטח 140 יח' דיור בימיה.

חלוקה: 5077/75056/77
עב"ד: סולל ברנה אסקלון
מפקח: סלגאר ר"ג

המידגם : בנוד ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : סדרת העברת ס"מ.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בסוף 24 שעות בימים 28-29-78-12

רשימת באמנטיה במינה של חדר סיבה.

בזמן הרוקם המים המרובים פעלו כדארי.

למח' טיבול
מנהל סניף באר שבע


העתק מינהל לבניה במיניה.

סלגאר ר"ג.

באר שבע 79-01-03

ש/

מס' 79/01-03



812 01 11/10

אלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

חשק² מר שלנאר ר"ג.
מנהל לגבייה כספית כ"ט.
באר שבע 79(01-03)
30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישכע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

רשומות 22

בדיקת

מס א- 104860/בט

ביחס: 70-12-28

מומין הבדיקה: חברת סולל בזנה / אסקלרון.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 815 משטח 140 יח' דיור בימים

חריזה 5077/75056/דד
סקלון: סולל בזנה אסקלרון
מפקח: פלנאר ד"ג

המידגם: גבוה ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים 70-12-29-28

יבש בכל התקרות.

בזמן הנדקת המים הפרזבנים פעלו כדאורי.

שלמה מרזובל
מנהל סניף באר שבע

העתק: סיגנל לבניה כמרים בלסט
פלנאר ד"ג
באר שבע 79-01-03
30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: הממון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - 104861/בז

על

הצעת נג

בדיקת

ניסוי: 76-12-28

מומין הבדיקה: חברת סולל בונה - אשקלון.

החומר לבדיקה: נג בנין מס' 816 משנת 140 יח' דיור בימית.

המידום: בנתר ע"י ב"כ הסבון.

מהות הבדיקה: סידת העברה טיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות ביסטים: 78-12-29-28

יבש בכל המקרה.

בזמן הוריקת המים המדוכים פעלו כדוריי.

שלמה טרנר
מנהל ענף באר שבע

החוקר: סיגהל לבניה כפירית.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-05

sw/

הפרה: תעודה זו מהיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 104862/ב

על

בדיקת דצפת גג

78-12-28

ביום:

חב' סולל בונה - אסקלון. מומין הבדיקה:

גג בבין מס' 817 משטח 140 יח' דיור בימית. החומר לבדיקה:

בבחר ע"י ב"כ ה כו"ג. המידום:

פירח העברה מי"ט. מהות הבדיקה:

תוצאות הבדיקה

חגג הוצף במשך 24 שעות בימים 28-29-12-78

יבש במל התקרה.

בזמן הוצפת המים המדגמים פעלו כראוי.

טלמה שובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מיבחל לבניה כפרית ב"ט.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 03-01-79
טב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת

בדיקת

מס א- 104863/88

ביום: 78-12-28

חידוש: 5077/75056/77

קבלן: סולל בונה - איסקרון
מפקח: סלבאור ר"ג

מומין הבדיקה: חברת סולל בונה - אגף איסקרון.

חומר לבדיקה: גב בנין מס' 820 ממש 140 יח' דיור בימות.

המידגם: בכח ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: פידת העברה מ"ס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצג בתוך 24 שעות בימים 78-12-28-29

1. רשימה כחוד מדגמת.

2. רשימה כחוד סיגה ראשון כמד סמל.

בזמן חזקה הטיס השרזבים פולו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק² מיבול לבניה כשריה.

סלבאור ר"ג

באר שבע 79-01-05

38/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף מא"שכע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104864/ב

על הצעת גג בדיקת

כיום: 78-12-28

חברת סולל ברנה - אסקלון

החומר לבדיקה: גג בנין 821 מסמח 140 יח' היורד בימיה

חידושי 5077/75056/77

המידגם: גבחר ע"י ב"כ המב"ן

הקבלן: סולל ברנה אסקלון
נפקת: פלגאר ר"ג

מהות הבדיקה: מידת העברת מים

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 בימים 78-12-29-28

1. רטיבות בחדרי שינה


2. רטיבות באמבטיה סביב לצינור עובר

בזמן הודקת המים המדובבים פעלו כראוי


שלמה טובול
מנהל סניף בארשבע

הנפקת: פלגאר ר"ג
פינחל שבניה כפרית ב"ש
באר שבע 79-01-03
30/

104864/2/טב




82104
מל
1/11/00


 שלשה טרנזיל
 מנהל סניף באר שבע

התקן² מנהל לבטיח כפריסה.
 פלנאר ר"ג.
 באר שבע 79-01-03
 טב/

בש/104857, 104858, 104859, 104860, 104861, 104862, 104863, 104864,



שלמה סובול
מנהל טכני באר שבע

העתק מבוהל לבניה כפרית
פלנאר ד"ב.
באר שבע (01-0) 79-01-0
בש/

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרות ויישובים חדשים
טחוז הנגב

1508

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נתקבל בתאריך

דא"ר נכנס

9-01-1979

לטיפולו של

לעיונו של

מס א- 104694/ב

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

ביום: 78-12-24

מוזמן הבדיקה: חברה סולל בונה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 107 משטח 140 יח' דיור בימיה.

קבלון: סו"ב אשקלון
חריזה: 5077/75056/77
מקום: פלגאר ר"ב

המידום: גבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-24-25

יבש בכל התקרה

בזמן חורקת המים הפרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול

מנהל סניף באר שבע

העמק מינהל לבניה כפריה.

פלגאר ר"ב.

באר שבע 79-09-02

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

מס' א- במ/104693

כיום: 78-12-24

מוסין הבדיקה : חברת סולל בונה - אסקלון.

קבלן: ס"ב אסקלון
חוזתו 5074/75056/77
מפתח: פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 108 משטח 140 ית' דיור בימיה.

המידגם : בנאר ע"י ב"כ הסכון.

מהות הבדיקה : סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימיהם 78-12-25-24

יבש בכל החפציה.

בזמן הודקה המים הפרוזהם פעלו כראוי.

מלכה טרובול
מנהל סניף באר שבע

הצחק' מינהל לבניה כפרית.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 78-09-03
מס/

יחידת מילואים

התאחדות המילואים הישראלית
1948

תוכן

הקדמה

1

1

2

3

4

5

6

הערות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - 104695/83

על

בדיקת הצגת 22

ביום: 78-12-24

מוסין הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גב בבנין סל' 109 מטמח 140 ית' דיור בימית.

המידגם: בנחר ע"י ג"כ המכון.

מהות הבדיקה: פירת העברה סיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-25-24

רטיבות בחדר מדרגה.

בוסן הורקת הסיס המרדבים שעלו כראוי.

טלפת סובול
מנהל סניף באר שבע

העתק פלבאר ר"ג
מינהל לבניה כנרת.
באר שבע 78-03-03
30/

יצירת ספרות וחינוך

1955
1955
1955

יצירת ספרות

הדפוס

1955

1955

1955

1955


1955

1955

1955

יצירת ספרות

104695/2/ש



מדידת
 10/10/79

אלתר פונדל
 פונדל סניף באר פנע

העמק' סי:הול לבניה כפרית.
 פלנאר ר"ג.
 באר בע 79-01-03
 38/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, סל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, סל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח גב

מס א- 104692/ב

כיום: 78-12-24

מוזמן הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 110 משטח 140 יח' דיור בימית.

תוזה 77/15056/77
קבלן: סולל בונה אסקלון
מפקח: פלגאר ר"ג

המידגם: בכתר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: פירח הצמח פים

תוצאות הבדיקה

הנג הרצף במשך 24 שעות בימים 78-12-25-24

יבש בכל החציה.

בזמן הורפת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העתק מיומול לבניה כפריה.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 79-01-03
ג/

יחידת סיוע ופיקוח

היחידה אחראית על הפיקוח והסיוע הכלכלי לבעלי מקצועות חופשיים ולעצמאים. מטרת היחידה היא לסייע להם בהגשת בקשות לרישום ולקבלת היתר עסק, ולפקח על אופן הפעולה שלהם. היחידה גם אחראית על הפיקוח והסיוע הכלכלי לבעלי מקצועות חופשיים ולעצמאים.

דבר השר

הקדמה

תש"ט

הרשמה

הרשמה

הרשמה

הרשמה

הרשמה

הרשמה

התקנות

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור החעשיה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח גג

מס' א- כס/104691

כיום: 76-12-24

מוסין הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 111 שטחו 140 מ"ר דיור ביטחה.

חריזה: 5077/75056/77
קבלון: סולל בונה אסקלון
מפקחו: פלבאר ר"ג

המידום: בבתי ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: פיקוח הנכרת פ"מ.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף בסוף 24 שעות בימים 76-12-25-24

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרוכזים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

המפקח טיבאל לבניה כסדיתה,
פלבאר ר"ג,
באר שבע 79-01-03
30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצגת נג

מס' א- 104690/בש

כיום: 78-12-24

מוסין הבדיקה : חברת סליל ברנה - אסקלון.

החומר לבדיקה : גג בבנין 112 מספת 140 יח' דיור בימית.

חודש: 5077/75056/77

המידגם : בבחר פ"י ב"ב הסבון.

קבלון סליל ברנה אסקלון
מפקח סלבאר ר"ג

מהות הבדיקה : פידת הצגת פיס.

תוצאות הבדיקה

הגב תוצף במסך 24 שעות בימים 24-25-78-12

יבש בכל התפר.

בזמן הורקת המים הפרזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

התקן מייבאל לבניה כפריה ב"ס.

סלבאר ר"ג.

באר שבע 03-01-79

30/

הערה: תעודה זו פתיחת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- ב/104689

על
הצפת נגב
בדיקת

כיום: 78-12-24

מוסין הבדיקה : חברת סולל בונה - גאסטופוצ אסקלון.

חזתו: 5077/75056/77
קבלן: סולל בונה אסקלון
מפקחו: פלבאר ד"ג

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 113 משנת 140 יח' ידור בימית.

המידגם : בבתי ע"י ב"כ הפכרון.

מהות הבדיקה : מידת העברה מימ.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים 24-25-78-12

יבש בכל החקרה.

בזמן הודקה הפים המיוזבים פעלו כראוי.

שלמה מנדל
מנהל סניף באר שבע

העמק² מינהל לבניה כפרית כ"ס,
פלבאר ד"ג.
באר שבע 03-01-79
38/

יחידת סיוע ופיקוח

משרד הרווחה והשירותים החברתיים
תל אביב-יפו

תצהיר

התושב

מס' ת.ד. 1000

שם:

מס' ת.ד.:

מס' ת.ד.:

מס' ת.ד.:

מס' ת.ד.:

מס' ת.ד.:

הצהרת התושב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גג

בדיקת

מס א-בש/104688

כיום: 78-12-24

חברת סולל בונה - אשקלון.

מוסין הבדיקה :

חריזה: 5077/75056/77
קבלן: סולל בונה אשקלון
מפקח: פלבאר ר"ג

גג בנין מס' 114 משטח 140 יח' דיור בימית.

החומר לבדיקה :

בנתי ע"י ב"כ המכון.

המידגם :

מידת העברה מיס.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות כימים 78-12-25-24

יבש בכל התפרה.

בזמן הדריקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העתק פלבאר ר"ג.
מינהל למבית כפרית ב"ס.
באר שבע 79-01-03
גמ/

יחידת סינתזה ופיתוח

מחלקת המחקר והפיתוח
מס' 100, תל אביב, ישראל
תאריך: 15.12.55

תוצאות

התוצאה

מס' 100

התוצאה

התוצאה

מס' 100


התוצאה

התוצאה

התוצאה

סיכום

בש/104690, 104691, 104692, 104695, 104693, 104694,
104688, 104689



110
111
112
113
114

שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העמק² מינהל לבניה כפריח.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 79-01-03
38/

1508

משרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

נתקבל בתאריך

ד"ר נכנס

9-01-1979

לטיפולו של

לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמח בג

כיום: 78-12-17

מומין הבדיקה: חברת טולל בונה - אשקלון.

חזרה: 5077/75056/דד
קבלן: טולל בונה-אשקלון

החומר לבדיקה: בג בנין מס' 703 משנת 140 יח' דיור ביטיה.

המידגם: בנחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה טים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-18-17

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה סרבוול
מנהל סניף באר שבע

הפקה מינהל לבנייה כפרית כ"כ.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 78-12-21
38/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104524/נש

על

כדיקת הצפת נג

ביום: 17-12-78

חברת סולל בונה - אשקלון.

החומר לבדיקה: נג בבנין מס' 704 משטח 140 יח' דיור בימית.

חרוזה: 5077/75056/77
קבלן: סו"ב אשקלון

המידום: בבואר ע"י נ"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות נימיים: 17-12-78

יבש בכל התקרה

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל טכני באר שבע

הפתק: מינהל לבניה כפרית ב"ס.

פלגאר ד"ג.

באר שבע 78-12-21

ש/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד. אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א-במ/104523

על

בדיקת ויצאת גג

ביום: 76-12-17

מומין הבדיקה: חברת סולל ברנז - אסקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 705 שטחו 140 ית' דיור ביסיה.

חודשי: 5077/75056/77
קבלון סולל ברנז אסקלון

המידגם: גבאי ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת חום.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 76-12-18-17

יבט בכל החציה.

בזמן הודקה המים המרזבים פעלו כראוי.

מלפני מדבול
מנהל סניף באר שבע

העתק מידול לבניה כפרית ב"ס.

פלנאר ר"ג.

באר שבע 76-12-21

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- במ/104522

על
הצבת נגב
כדיקה

ביום: 76-12-17

מומין הבדיקה : חברת סולל ברנה - אסקלון.

חריזה: 5077/75056/77
קבלן: סולל ברנה אסקלון

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 706 מטח 140 יח' דיור בימים.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : פידת הצברת טיפ.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 76-12-18-17

יבש בכל התקרה.

בזמן הוויקה המים הפוזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העת: 1 טיבהל לבניה כפרית ב"ס.
פלגאר ד"ג.
באר שבע 76-12-21
38/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א-בט/104521

על

בדיקת הצפנת בג

ניס: 78-12-17

מומין הבדיקה: חב" סולל בונה - אשקלון.

החומר לבדיקה: בג בנין מס' 707 משטח 140 יח" דיור ביפית.

חוזת: 5077/75056/77
קבלן: ס"ב אשקלון

המידגם: בנחר ע"י ב"ב הסכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בניס: 78-12-18-17

יבש בכל המקרה.

בזמן הורדת המים המרובים פעלו כראוי.

טלמה מרזול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ב.

פלגאר ר"ג.

באר שבע 78-12-21

טב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

רצפת נגב

בדיקת

מס א-בש/104520

78-12-18

ביום:

מומין הבדיקה : חדרת סולל בונה - אסקלון.

חווזה: 5077/75056/77
קבלן: ס"ב אסקלון

החומר לבדיקה : גב בביון מס' 708 משטח 140 יח' דיור ביטית.

המידגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברה מיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-19-18

יבש בכל התקרה.

בזמן הנדקת המים הפרוברים פעלו כראוי.

שלמה מנהל
מנהל סניף נגב

הצמק' מינהל לבניה כפרית ב"ס.
פלגאר ר"ג.
נגב 78-12-21
נגב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- בט/104519

כיום:

מוסין הבדיקה: חברת סולל ברבה - אשקלון

חוזת: 5077/75056/77
קבלן: סולל ברבה אשקלון

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 709 משטח 140 ית' דיור בימית.

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-19-18

יבש בכל התקרה.

בזמן הודקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפריתב"מ
פלגאר ר"ג
באר שבע 78-12-21
גב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104518/בש

על

בדיקת הצפחה בגב

ביום: 78-12-18

מוסין הבדיקה: חברה סולל ברנה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גב בנין 710 שטח 140 יח' דיור בימים

חריזה: 5077/75056/77
קבלון סולל ברנה אסקלון

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-19-18

יבש בכל החקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק* מינהל לבניה כפרית ב"ש.

סלבאר ר"ג.

באר שבע 78-12-21

שב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69-977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104517/כס

על
דבנת גג
בדיקת

מומין הבדיקה: חברה סולל בונה - אסקלון. כיום:

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 711 מסטח 140 יח' דיור בימית. חרזה: 5077/75056/77
קבלון ס"ב אסקלון

המידגם: גבחר ע"י ב"כ המכון.

סרות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 14 שעות בימים 18-19-20-78

יבש בכל התקרה

בזמן הדקת המים המדוברים פעלו כראוי.

מלמה סגול
מנהל בנין באר שבע

העתק ארבעה עותקים
סיגהל לבניה כפריה ב"מ
חנ' סלגאר ר"ג.
באר שבע 21-12-78
גס/

4508

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 715151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך

9-01-1979

לטיפולו של
לעיונו של
מס א-

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גג

- מוסין הבדיקה : חברת טולל-כרובת - אשקלון.
- החומר לבדיקה : גג בנין מס' 651 שטחו 140 יחידות דיור בימית.
- המידום : בנחר ע"י ב"כ המכון.
- מחול הבדיקה : סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף כשנך 24 שעות בימית: 1978/12/21-22
יבש בכל המסרת.
בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה מוביל
מנהל סניף באר שבע

העמק מינהל לבניה כפרית-כ"מ.
חכ' פלגאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
ר"ט

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת נכס

מס' א- 104626/ש

כיום: 1978-12-21

מוסין הבדיקה: חברת סולל-כדבה - אשקלון.

החומר לבדיקה: נגב בנין מס' 652 מסמך 140 יחידות דיור ביטית.

הקבלון סולל-כדבה-אשקלון.
חוזתו 5017/15056/דד
מפקחו חב' סלנאר-ר"ג

המידגם: גבתיים ע"י ב"כ המכון.

מרות הבדיקה: מידת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים 21-22/12/1978

יבש בכל המקרה.

בזמן הוריקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העמק מייבולי לבניה ספריה-כ"ט.
חב' סלנאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
ר"ט

הערה: תעודה זו מתחמט לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

בש/104628

מס א

על

בדיקת רצפות בג

ביום:

מומין הבדיקה: חברה סולל-כרזה - אשקלון.

הקבלון: חב' ס"כ-אשקלון.
חוזתו: 5077/75056/77
המפקח חב' סלגאר-ר"ג

החומר לבדיקה: גב בבין מס' 653 משטח 140 יחידות דיור כימית.

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות כימית 22-21/12/1978

רטיבות בחדר מדריגות.

בזמן הודקה המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העמק: מינהל לבניה כפרית-כ"מ.
חב' סלגאר-ר"ג.
באר שבע 28-12-1978
רס/



מתיי
653
מתיי

10

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הבנת נג

מס א- 104625/בש

מס א-

ביום: 1978-12-21

מומין הבדיקה: חברת סולל-כרבה - אשקלון.

הקבלן: חב' נ-אשקלון.
הרצה: 5086/77/דד
מפקחו: פלגאוי-ר"ב

החומר לבדיקה: נג בנין מס' 654 שטח 140 יחידות דיור כימית.

המידום: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הדבף במשך 24 שעות כימית: 1978/12/22-21

יש בכל החסות.

בזמן הודקה המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרוביל
מנהל סניף באר שבע

העמקו מיבחל לבניה כפרית-כ"ס.
חב' פלגאוי-ר"ב.
באר שבע, 1978-12-28
ר/ס

יחידת סינדרה קובס

היחידה הוקמה בשנת 1949 על ידי השר לביטחון הפנים, ד"ר יצחק רבין, במטרה להגן על המדינה מפני פעילותם של אנשי חבלה וטרור. היחידה היא אחת היחידות המובילות במשטרה הישראלית.

תפקיד היחידה

היסטוריה

1949

הוקמה

הוקמה היחידה

1949

הוקמה היחידה

הוקמה

הוקמה היחידה

תפקיד היחידה

היחידה אחראית על ביטחון המדינה מפני פעילותם של אנשי חבלה וטרור.

היחידה אחראית על ביטחון המדינה מפני פעילותם של אנשי חבלה וטרור.

היחידה אחראית על ביטחון המדינה מפני פעילותם של אנשי חבלה וטרור.

היחידה אחראית על ביטחון המדינה מפני פעילותם של אנשי חבלה וטרור.

היחידה אחראית על ביטחון המדינה מפני פעילותם של אנשי חבלה וטרור.

היחידה אחראית על ביטחון המדינה מפני פעילותם של אנשי חבלה וטרור.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת **תאנפת גב**

בש/104624

מס א-

כיום:

מומין הבדיקה: **חברת סולל-ברובה - אשקלון.**

הקבלון חב' סו"ב-אשקלון.
חוזתו: **5077/75056/77**
מפקחו: **פלגאר-ר"ג.**

החומר לבדיקה: **גב בנין מס' 655 משטח 140 יחידות דיור בימית.**

המידגם: **גבוז ע"י ב"כ המכון.**

מהות הבדיקה: **מידת העברת מים.**

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימיתו 1978/12/22-21

יבש בכל החקיה.

בזמן הרוקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר-שבע.

העקו מיבול לבניה כפריה-כ"ש.
פלגאר-ר"ג.
באר שבע, 1978-12-28
רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באיכות. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה חלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 104623/בש

על

בדיקת דצמט גב

ביום: 1978-12-21

מומין הבדיקה: חברת סולל-כרבה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בגין מס. 656 מסמך 140 יחידות דיור בימית, הקבלון סולל-כרבה אשקלון.

חוזתו: 5077/75056/77

מסמכו: פלגאר ד"מ

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

סוג הבדיקה: סידת העברת מיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית: 1978/12/22-21

יבש בכל המקרה.

כזמן הודקה המיס המרובים פעלו כראוי.

שלטון סוכנות
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה כפרית-כ"ס.

פלגאר-ד"ג.

באר שבע, 1978-12-28

רס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - 104622/ש

על
הצפת גב
בדיקת

מומין הבדיקה : חברת סולל ברבה - אסקלון, כיום: 78-12-21

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 657 פסטה 140 יח' דיוור בימית, חוזה: 5077/15056/77
קבלן: סולל ברבה אסקלון
ספקת: ילכאד ר"ג

המידגם : בכור ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-22-21

יבש במל המערה.

בזמן הורקה המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה שרבויל
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ג.
פלגאר ר"ג.
באר שבע 78-12-28
גב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - 104621/ב

על

הצגת ג

בדיקת

ביום: 78-12-21

מוסין הבדיקה : חברת סולל בונה - אסקלון.

חוצה: 5077/75056/דד
קבלן: סולל בונה אסקלון
מפקח: סלנאר ד"ג

החומר לבדיקה : גב בבנין מס' 658 מסמך 140 יח' דיור בימים.

המידום : במסר ע"י ב"כ המסון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-22-21

יבש בכל התפרים.

בזמן הורקה המים הפרזבים פעלו כראוי.

סלמה טרוביל
מנהל סניף באר שבע

הצחקו מינהל לבנייה כפריה ב"ט.

סלנאר ד"ג.

באר שבע 78-12-28

30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- כש/104620

על

הצפת נג

בדיקה

כיום: 78-12-21

מוסין הבדיקה : חברת סולל בונה - אשקלון.

חוזת: 5077/75056/77
קבלן: סולל בונה אשקלון
מפקח: פלגאר ר"ג

החומר לבדיקה : גב בבין מס' 659 מטמח 140 יח' דיור בימית.

המידגם : בבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : פירת העברת פים.

תוצאות הבדיקה

הנג הדבף במסך 24 שעות בימיסו: 78-12-22-21

יבש בכל התקרת.

בזמן הורקת הפים המדבבים פעלו כראוי.

אלנה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה כפרית.
חב' פלגאר ר"ג.
באר שבע 78-12-28
ג/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104619/ב

על

הצעת גג

בדיקת

כיום: 78-12-21

מוסין הבדיקה: חברת סולל בדבה - אסקלון.

חווה: 5077/75056/77
קבלון סולל בדבה אסקלון
מפקח סלגאר ר"ג

גג בבנין מס' 660 משטח 140 יח' דיור בימיה.

המידגם: בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידרת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימיהם 78-12-22-21

יבש ככל התקיה.

בזמן הוריקת המים המריבים פעלו כראוי.

סלמה סולל
מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבגיה כפרית ב"ש.
סלגאר ר"ג.
כאר שבע 78-12-28
ג/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על הצפת גב

בדיקת

מס א- 104617/בש

ביום: 78-12-21

מוזמין הבדיקה: חברת סולל בדבה - אשקלון.

חריזה: 5077/75056/77
קבלון: סולל בדבה אשקלון
מפקח: פלבאר ר"ג

החומר לבדיקה: גב בביון סט' 847 משטח 140 יח' דיור ביחית.

המידגם: בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: פירת העברה סט.

תוצאות הבדיקה

הגב בוצף במשך 24 שעות בימינו 78-12-22-21

יבש בכל החקרה.

בזמן הודקה המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העורך מינהל לבניה כפרייה ב"ט.
פלבאר ר"ג.
באר שבע 78-12-25
גב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 104610/בש

על
דצנח גג
בדיקת

ביום: 78-12-21

מוסין הבדיקה: חברה סולל ברנה - אסקלון.

חריזה: 5017/75056/77
קבלון: סולל ברנה אסקלון
מפקח: סלבאר ד"ג.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 848 משטח 140 יח' דיור ביטית.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה טימ.

תוצאות הבדיקה

הנג הנצף במסך 24 שעה ביטית: 78-12-22-21

יבס ככל התקרה.

בזמן הוריקת המים המוצבים פעלו כראוי.

שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע


העתיק מינהל לבניה כפרית.

סלבאר ד"ג.

באר שבע 78-12-28

בש/

במ/ 104624, 104625, 104628, 104626, 104627/
104619, 104620, 104621, 104622, 104623
104618, 104617



שלמה טנדול
מנהל סניף באר שבע

הצחק : מלגור ר"ג.
מינהל לבניה כפרית ב"ט.
באר שבע 79-01-03
30/

4508

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 6977, טל' 718151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
סינחל לבניה לפדות ויישומים חדשים
תחילת הנגב
מקבל בתאריך
9-01-1979
למסלול טל' 2/3
לעיון
מס א- 104882/78

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצבת נג

ביום: 78-12-31

מספר הבדיקה: חברה סולל בונה " אסקלון.

חזרה: 5077/75056/77
הקבלן: סולל בונה אסקלון
מפקח: סלמאן ר"ג

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 207 משטח 140 יח' זינור בימיה.

המידגם: נבחר ע"י ב"כ המכרן.

מהות הבדיקה: פירות העכרת מ"ה.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במסך 24 שעות בימים 78-12-31 79-01-01

זכה בכל התקרה.

בזמן הורקת המים הפריזמים פעלו כראוי.

שלמה סלמאן
מנהל סניף באר שבע

העתק סינחל לבניה כפרית.
סלמאן ר"ג.
באר שבע 79-01-03
36/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר תגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בת/104883

על

בדיקת רצפת גב

כיום: 78-12-31

חברה סולל ברנז - אסקלון, מוסין הבדיקה:

חודש: 5077/75056/77
קבלן: ס"ב אסקלון
מקום: פלגאר ר"ג

גב בגין מס² 208 משטח 140 יח' דיור בימית, החומר לכדיקה:

בבחר ג"כ המכון, המידגם:

מידת העברה סים, מהות הכדיקה:

תוצאות הבדיקה

תגב הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-31 79-01-01

יבש בכל התערה

בזמן הודקה המים המרזים פעלו כראוי.



מכון התקנים הישראלי
מנהל סניף באר שבע

העתק מיונהל לבניה כפויית, נפתח
פלגאר ר"ג,
באר שבע 79-01-03
ב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 104884/ט

על

בדיקת דגמנת גב

ביום: 31-12-78

מומין הבדיקה: חברה סולל בונה - אסקלון.

חוזתו: 5077/75056/דד

החומר לבדיקה: גב בבין 209 מטמח 140 יח' דיוור בימית.

קבלן: סולל בונה אסקלון

המידגם: בנחר ע"י ב"כ המכרז.

מפקח: פלגאר ר"ג

מהות הבדיקה: סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 31-12-78 01-01-79

יבש בכל התקיה.

בזמן הודקת המים המרובים פעלו כראוי.


שלמה מרובל
מנהל סניף באר שבע

העתיק: אצ' מינהל למבניה כפרית ב"ס.

פלגאר ר"ג.

כאר שבע 03-01-79

גס/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- כש/104885

על

בדיקת הצמח בג

כיום: 76-12-31

מומין הבדיקה : חברת סולל בונה - אשקלון.

חוזיה: 5077/15056/77

החומר לבדיקה : בג בנין מס' 210 מסמח 140 יח' דיור בימית.

מפקח: פלגאר ר"ג
מבקר: ס"ב אשקלון

המידגם : בבתי ב"ב המכון.

מהות הבדיקה : מלכת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בסוף 24 שעות בימית 76-12-31 79-01-01

יבש בכל המידגם.

בזמן חודקת המים המרכזיים פלרו כראוי.

מנהל סניף באר שבע
מפקח טרבורל

המפקח פלגאר ר"ג,
מנהל לבניה כפרית,
באר שבע 79-01-03
גס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות ונבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא"כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצגת גב

בדיקת

מס א- ב/104886

תאריך: 76-12-31

מוזמין הבדיקה : חברת סולל ברבה - אסקלון.

החומר לבדיקה : גב בנין 211 מסמך 140 יח' דיור בימית.

קבלן: ס"ב אסקלון
מפקח: פלבאר ר"ג
חוזת: 5077/75056/77

המידגם : בנתר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 76-12-31 79-01-01

יבש בכל החקרה.

בזמן הורדת המים המדובבים פעלו כראוי.

שלמה מונדל
מנהל סניף באר שבע

העמקו מינהל לבניה כפרית.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-05

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על
הצגת גג

בדיקת

מס א- 104687/בש

76-12-31
ביום:

מזמין הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 212 משטח 140 יח' דיור בי"מית.

חודש: 5077/75056/77
קמלון סולל בונה אסקלון
מפקח: פלבאר ר"ג

המידגם: בכתר ע"י ב"כ היכון.

מהות הבדיקה: מידת הצברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 76-12-31 79-01-01

יבש בכל המקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה סרנול
מנהל סניף באר שבע

הצחק: מינהל לבניה כפרית.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-03

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104688/83

על

הצפת נב בדיקת

כיום: 78-12-31

חברת סולל בונה - אסקלון.

: מומין הבדיקה

נב בנין מס* 213 משטח 140 יח* דיור ביטית.

: החומר לבדיקה

חוזת: 5077/75056/77
קבלן: סולל בונה אסקלון
מפקח: סלואר ר"ב

בכתיב ע"י ב"כ המכון.

: המידום

מידת העברת מיד.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-31 79-01-01

יבש בכל החקיה.

בזמן הוריקת המים המרובים פעלו כראוי.

טלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

הפקח: סלואר ר"ב.
מנהל לכביה כפרית
באר שבע 79-01-03
גס/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת נג

בדיקת

מס' א- 104889/נס

ביחס: 76-12-31

מומין הבדיקה : חברת סולל בדנה - אסקלון.

חודש: 5077/75056/77
קבלון סולל בדנה אסקלון
ספקה: פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה : נג בנין מס' 214 משטח 140 יח' דיור בימים.

המידגם : בנחר ע"י ב"כ הסכרן.

מהות הבדיקה : מידת העברה מיט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצג במסך 24 שעות בימים 76-12-31 79-01-01
יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המיוזבים פעלו כראוי.

שלמה מרובל
מנהל סניף באר שבע

הפקד: פלנאר ר"ג.
מינהל למבניה כפרית
באר שבע 79-01-03
שג/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104890_בש

על

בדיקת הצפה בג

78-12-31

ביס:

מומין הבדיקה : הנדס סולל ברנז - אסקלון.

תדוה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה : בג בבין מס' 215 שטח 140 יח' דיוד ביסית.

קבלון: סולל ברנז אסקלון

מסעו: סלגאר ד"ג

המידגם : נבחר ע"י ב"ב המכרז.

מהות הבדיקה : מידת העברה ח"ט.

תוצאות הבדיקה

הנג והדפף בטמ' 24 יערה ביסית: 78-12-31 79-01-01

יבט בטל התקנה.

בסמן הורקת הט"ס המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טרוביל
מנהל יעדי באר שבע

הפק' סלגאר ד"ג.
פינתל לנביה כורית ב"ס.
באר זכע 79-01-03
35/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סאר'שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א- 104891/ב

על

הצעת נג

בדיקת

כיום: 78-12-31

מומין הבדיקה : חברת סולל ברנה - אשקלון.

החומר לבדיקה : נג בנין מס' 216 משטח 140 יח' דיור ביסיה

קבלן: סר"כ אשקלון
חוצה: 5077/75056/77
מפקח: פלבאר ד"ג

המידגם : בנחר ע"י כ"כ הפכרן.

מהות הבדיקה : מידת העברה מיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-31 79-01-01

לשיבוח בחרר שיבה.


בזמן הנרקה המים המרזבים פעלו כראוי.


שלמה שובול
מנהל טכני באר שבע

העמק' פלבאר ד"ג.
שיבחה לבניה כסרית.
באר שבע 79-01-03
ש/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כתו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

בס/2/104891




 סלמה מרזוק
 מנהל סניף באר שבע

התקנו מיבחל לבניה כשרים.
 פלנאר ר"ג.
 באר שבע 79-01-03
 סב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בש/104892

על

הצפת גג בדיקה

ביום: 78-12-31

מוזין הבדיקה: חברה סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 217 נאספת 140 יח' דיור בימית.

חוזתו: 5077/75056/77

מפקחו: פלגאר ר"ג

קבלן: סר"ב אסקלון

המידום: נבחר ע"י כ"כ השכרן.

מהות הבדיקה: מידת הפכרה פ"ט.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במסר 24 שעות בימים 78-12-31 79-01-01


רשיבות בחדר מדריגה וחדר טיבה


בזמן הנדקם המים המרוזכים פעלו כראוי.

שלשה טרבורל
מנהל סניף באר שבע

הפקה: פלגאר ר"ג.
חב' סר"ב אסקלון
באר שבע 79-01-03
ש/


בש/104892/2




 שלמה סובול
 מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה כפרית
 סלואר ד"ג.
 באר שבע 79-01-03
 שב/

במס' 104882, 104883, 104884, 104885, 104886, 104887, 104888, 104889, 104890, 104891, 104892



מנהל סניף באר שבע
של סה סובול

העמק: מינהל לבניה כפרית,
פלגאר ד"ג.
79-01-03
20/

45081

העתק

השרד השיכון
 מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
 מחוז הנגב
 נתקבל בתאריך
 9-01-1979
 לטיפולו של
 לעיונו של

מכון התקנים הישראלי
 המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534 74841

המחלקה לבנין

תעודה

על
בדיקת הצמח נג

- מומין הבדיקה : חברת סולל בונה - אסקלון.
- החומר לבדיקה : גב בנין מס' 716 משטח 140 יח' דיור ביסיה.
- המירגם : נבחר ע"י ב"כ המכון.
- מהות הבדיקה : מידת העברת מים.
- כיום: 78-12-19
- הוצאה: 5077/75056/77
- קבלן: סולל בונה אסקלון
- מפקח: פלבאר ר"ג

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-20-19
 יבש נכל התקרה.
 בזמן הנדיקה המים המוצפים פעלו כדוארי.

אלמה טיבול
 מנהל סניף באר שבע

הצהר : טיבול לבנייה כפרית ב"ט.
 פלבאר ר"ג.
 באר שבע 78-12-25
 30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

104541/טז

מס א-

על

הצפת נג בדיקת

78-12-19 ביום:

חברת סולל בדנה - אשקלון.

חוזתו 50077/75056/77

נג בבין מס' 717 מסמך 140 יח' דיור בימית.

קבלון: סולל בדנה אשקלון

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון.

מפקחו: פלבאר ר"ג

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית: 78-12-20-19

יבש ככל התקרה.

בזמן הודקה הפים המדובבים פעלו כראוי.

שלמה סובול

מנהל סניף באר שבע

העמק' מינהל לבניה כפרית.

פלבאר ר"ג.

באר מס' 78-12-25

28/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

מס א- 104540/בש

ביום: 78-12-19

מוזמין הבדיקה: חברת סולל ברנה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גב בנין 718 טמטח 140 יח' דיור בימית.

חרוזה: 5077/75056/77

קבלן: סולל ברנה אשקלון
מפקח: פלבאר ר"ג

המידגם: בבאר ע"י ב"כ הסכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה ט"ס.

תוצאות הבדיקה

הנגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-20-19

יבש בכל החלקים.

בזמן הורקה המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה מדבול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ס.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 78-12-25

בש/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, הי"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בט/104539

על

הצפת גג

בדיקה

כיום: 78-12-19

מזמין הבדיקה: חברת טולל בדגה - אשקלון.

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 719 פנטה 140 יח' דיור בימית.

חוזתו דז/75056/5077
קבלון סד"ב אשקלון
מפקחו פלבאר ר"ג

המידגם: בבחי ע"י ב"כ המכרז.

מהות הבדיקה: פידת העברה טי"ס.

תוצאות הבדיקה

הנג הרצף כמסך 24 שעה בימים 78-12-20-19

יבש בכל החסות

בזמן הורקה הטיס המרובים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

הפקת: סיבהל לבניה כשרית ב"ט.
פלבאר ר"ג.
באר שבע 78-12-25
30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - 102538/ב

על

בדיקת הצפת גג

כיום: 78-12-19

מוזמין הבדיקה: חברה סולל בונה - אסקלון

חריזה: 5077/75056/דד
קבלן: סר ב אסקלון
ספק: פלנאר ר"ב

חומר לבדיקה: גג בנין סט' 720 שטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם: בבחר ע"י ב"כ המכון

סוות הבדיקה: מידת העברה מיס

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-20-19

יבש בכל המקרה.

בזמן הורקת המים המרזנים פעלו כראוי.

טלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מיוהל לבניה כפרית ב"ס.

פלנאר ר"ב.

באר שבע 78-12-25

ג/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
מניח ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
מניח באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצגת גב

מס א- בט/104537

כיום: 78-12-19

מומין הבדיקה: חברה סולל בדגה - אשקלון.

חריזה: 5077/15056/דד
קבלן: סד"ב אשקלון
מפקח: פלנאר ר"ב

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 721 משנת 140 יח' דיור בימים

המידגם: בלקה ע"י ב"כ המכון.

מות הבדיקה: מידת הצגת מ"ס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 19-20-78-12

יבש בכל החצרות.

בזמן הודפת המים המיוזגים פעלו כראוי

לילנה סדבול
מנהל מניח באר שבע

המפקח: פלנאר ר"ב.
מינהל לבנייה וקפ"ת ב"ס.
באר שבע 78-12-25
30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף בארישכע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בט/104536

על
 הצפת גב
 כדיקה

כיום: 78-12-19

מומין הבדיקה : חברת סולל בונה - אסקלון.

חוזתו: 5077/75056/77
 קבלתו: סולל בונה אסקלון
 מפקחו: פלבאר ר"ג

החומר לבדיקה : גב בנין מס' 722 שטח 140 יח' דיור בימיה.

המידגם : בנחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : פירת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימינו 78-12-20-19

יבש בכל התקרה

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כוארי.

אלמה טרנרל
 מנהל סניף באר שכע

העתק² מינהל לבניה כפרית ב"ש.
 פלבאר ר"ג.

באר שכע 78-12-25

שכ/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף מארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בט/104535

על

בדיקת רצפת גב

ביום: 78-12-19

מומין הבדיקה: חברה טולל ברנח / אסקלון

הקבלן: סר"ב אסקלון
מפקח: פלנאר ר"ג

החומר לבדיקה: גב בנין 723 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם: בכתר ע"י כ"כ המכון.

מחוז הבדיקה: פידת העברת ח"ט.

תוצאות הבדיקה

חגב הנזף במסך 24 הערה בימית: 78-12-20-19

יבט בכל התורה

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה טרובול
מנהל סניף באר שבע

העסק: מינהל לבניה כשרית.
פלנאר ר"ג.
באר שבע 78-12-24
ט/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - בש 104534/

על

בדיקת רצפת גב

ביום: 78-12-19

מומין הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גב בבין 724 מסמך 140 יח' דיור ביטית.

חודשו: 5077/75056/77

קבלן: סולל בונה - אסקלון

מפקחו: פלבאר ר' ג

המידגם: בנחר "י ב"כ הסכרן.

מהות הבדיקה: מידת העברה מיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במסך 24 שעות בימים 78-12-20-19


יבש בכל החלקה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

סלמה טרובל
בנהל סניף באר שבע

העתיק מבוהל לבניה כפרית.
פלבאר ר' ג.
באר שבע 78-12-28
טג/

במ/104542, 104541, 104540, 104539, 104538, 104537,
104536, 104535, 104534



שלמה טרנר
מנהל טכני באר שבע

התקן שלמא ר"ג,
מפעל לבניה טכנית,
באר שבע 79-01-03
30/

4508

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 715151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

השרד השיכון

מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב

ד"ר נכנס
נתקבל בתאריך

9-01-1979

לטיפולו של
לעיונו של

מס א- 104533/בש

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת דצפת גב

78-12-18

כיום:

מומין הבדיקה : חברת סולל ברבה - באר שבע.

חוזתו 5077/75056/דד

החומר לבדיקה : גב בבין מס' 667 משטח 140 ית' דיור בימית.

קבלת סולל ברבה אסקלון

המידום : בבואר ע"י ב"כ המכון.

מסקנת פלבאר ר"ג

מהות הבדיקה : מידת העברת מיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימית 78-12-19-18

יבש בכל המקרה.

בזמן הודקת המים המרובים שעלו כראוי.



שלמה מרובי

מנהל סניף באר שבע

העתק מינהל לבניה כפרית ב"ט.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 78-12-22

36/

1979

משרד המבחן
מחלקת המבחן
מס' 101-107

מס' 101-107

שם המבחן: _____

שם המבחן: _____

תוצאות המבחן

מבחן

שם:

מס' זהות:

תאריך:

שם המבחן:

שם המבחן:

תוצאות המבחן

מבחן זה נערך ביום _____

שם המבחן:

מס' זהות:

שם המבחן:

מס' זהות:

שם המבחן:

מס' זהות:

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

כדיקת הכנת גב

מס א - במ/104532

ביום:

מוזמין הבדיקה : חברת סרלל ברנה - אסקלון

חוזתו: 5077/75056/77
קבלון: סרלל ברנה אסקלון
מפקחו: פלגאר ד"ג

החומר לבדיקה : גב בנין 668 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם : גבחר ע"י ג"כ המכון.

מהות הבדיקה : מידת העברת פים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימינו 76-12-19-18

יבש בכל המקרה

בזמן הדיקת הפים המרכזיים פעלו כראוי.

מנהל סניף באר שבע
שלמה סבגול

העתק: מינהל לבניה כפרית
פלגאר ד"ג.
באר שבע 76-12-22
גב

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

מס א- 104531/בש

כיום: 78-12-18

מומין הבדיקה: חברה סולל בונה - אסקלון.

חוזת: 5077/75056/דד
קבלון ס"ב אסקלון
מפקח: פלגאר "ג

החומר לבדיקה: גב בבין ס"ב 669 משטח 140 יח' דיוור ברפית.

המידגם: גבחר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: פירת העברה מס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12/19-18

יבש מכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

פלגאר סג"ב
מנהל סניף באר שבע

העתק² מינהל לבניה כפרית,
פלגאר ר"ג,
באר שבע 78-12-22
בש/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גז, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א-גש/104530

על

הצפת גג

בדיקת

78-12-18

ביום:

מומין הבדיקה : חברת סולל בונה - אסקלון.

תד"ת 5077/75056/77

החומר לבדיקה : גג בניין מס' 670 משטח 140 יח' דיור בימית.

קבלון סולל בונה אסקלון
מפקח פלבאר ר"ג

המידום : נבחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה : פירוס העברת מיס.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות ביום: 78-12-19-18

יבש בכל התקרה.

בזמן הדיקת המיט המדובנים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

העתק: טיובול לבניה כפרית ב"ט.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 78-12-22

גש

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104529/ב

על

הצגת גב

בדיקת

חברת סולל בונה - אשקלון.

מזמין הבדיקה :

ביום: 78-12-18

חזרה: 5077/75056/דד

קבלן: סר"ב אשקלון

מפקח: פלבאר ר"ב

גב בנין ס"ב 671 שטח 140 יח"ד ריור בימים.

החומר לבדיקה :

בבואר ע"י ב"כ המכון.

המידגם :

פירח העברת מיט.

מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-18-19

יבש בכל התקרה

בזמן הורקת המים המרזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

הערה: מינהל לבניה כפריח ב"כ.

פלג ר"ב.

באר שבע 78-12-22

שג/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף בארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפחה נג

מס א - 104528/בש

כיום: 78-12-18

מוזמן הבדיקה: חברה סוללי ברובה - אסקלון.

חזרה: 5077/75056/חח
הקבלן: ס"כ אסקלון
מפקח: פלגאר ר"ג

החומר לבדיקה: נג בבנין מס' 672 משטח 140 יח' דיוור בימית.

הסיוגם: נבחר ע"י נ"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הרצף נמשך 24 שעות בימית: 78-12-19-18

יבש בכל החקירה.

בזמן הנדקת המים המרזבים פעלו כראוי.

העתק מינהל לבניה כפרית ב"ס.

פלגאר ר"ג.

באר שבס 78-12-22

38/

שלמה זורבול
מנהל בניין באר שבס

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצמנת גג

מס א- 104527/ש

ביום: 78-12-18

מזמין הבדיקה: חברה סולל ברנה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 673 שטח 140 יח' דיור בימית.

חוזתו: 5077/75056/77
קבלו: סולל ברנה-אסקלון

המידגם: נבחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-19-18

יבש בכל התקרה

בזמן הורקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

הצחקי סיבהל לבניה סרית ב"ש.
חב' סלנאר ר"ג.
באר שבע 78-12-22
טב/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104526/ש

על
הצגת גג
בדיקת

כיום: 78-12-18

מזמין הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

חוזת: 5077/75056/דד
קבלון סולל בונה-אסקלון
מסמך: פלבאר ר"ג

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 674 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידום: גבתי ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת הגביה פים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בסוף 24 שעות בימית: 78-12-19-18

יבש בכל התפר

בזמן חורקת המים המובים פעלו כראוי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מבוהל לבניה כפויית.
פלבאר ר"ג.
באר שבע 78-12-22
ש/

העתק

1509

מנהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מהוז הנ"ב

נתקבל בתאריך

מכון התקנים הישראלי

9-01-1979

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

לטיפולו של
לעיונו של

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת נג

בדיקת

מס א- 104865/26

כיום: 78-12-26

מוזמן הבדיקה : חברה סולל ברנה - אסקרון.

הרשום 5077/15056/77
הקבלון סו"ב אסקרון
המפקח פלגאר ר"ב.

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 155 שטח 140 יח' דינר בימים.

המידנם : בכור ב"כ המכון.

מהות הבדיקה : פירוק הצברה סיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הרצף בסוף 24 שעות בימים 78-12-27-26

יש גם בכל המקרה.

בזמן הוריקת המים המיוזבים עלו כראוי.

שלמה סוכרל
מנהל סניף באר שבע

העתק מיוזול לבניה כפרית.
פלגאר ר"ב.
באר שבע 79-01-05
26/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104866/ב

על

בדיקת רעפסת גג

ביחס: 78-12-26

חברת סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גג בניין מס' 156 שטח 140 יח' דיור בלמיה.

חידוש דד/75056/5077
קבלן: סולל בונה אסקלון
מפקח: פלבאר ר"ג

המידגם: בנחש ע"י ב"כ הסכרן.


מהות הבדיקה: מידת העברה מיטה.

תוצאות הבדיקה

תגב הדגף בסוף 24 שעות ביחס 78-12-27-26

יבש במל התקרה.

כדמן הודקת המיטה המרזבים פעלו כראוי.


עלמה שדכול
מנהל סניף באר שבע

העתק: מינהל לבניה כפרית ב"ס.

פלבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-03

30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104867/בט

על

רצונת גג

בדיקת

ביום: 78-12-26

חברת סולל בונה - אשקלון.

: מומין הבדיקה

גג בבנין מס' 157 פוטח 140 יח' ריזר בימים.

: החומר לבדיקה

חריזה: 5077/75056/77

בבית ע"י ב"כ המכון.

: המידום

מפקח: מלבאר ר"ג
קבלן: סולל בונה אשקלון

מידת העברה סים.

: מהות הבדיקה

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעה בימים 78-2-27-26

יבש בכל החלקים.

בזמן הורקת המים השיזבים פעלו כראוי.

שלמה מדבול
מנהל סניף באר שבע

הפקח: מלבאר ר"ג.
סיגנל לבנייה מספרית ב"ש.
באר שבע 79-01-03
30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף טארישכע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104868/בש

על
הצפת גג
בדיקת

כיום: 78-12-26

מוסין הבריקה : חברת סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה : גג בבנין מס' 158 שטח 140 יח' דיור ביסיה.

חוזתו 5077/15056/77

הקבלן: ס"ב אסקלון

המידגם : בנחור ע"י ב"כ המסון.

המפקח: פלבאר ר"ג

מהות הבדיקה : פידת העברת מיט.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף כמטר 24 שעות בימים 78-12-27-26

יבש בכל התקרה.

בזמן הוריקה המים המיוזכים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

הפקח: מיבול לבניה כפרית ב"ס.
פלבאר ר"ג.
באר שבע 05-01-79
ג/

ה: תעודה זו מחייבת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באיכותו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

תקנות סיוענות וסיוע

התקנות יבואו לתקוף ביום 1.1.1980
התקנות יבואו לתקוף ביום 1.1.1980
התקנות יבואו לתקוף ביום 1.1.1980

תקנות סיוענות

התקנות

1000


התקנות

התקנות יבואו לתקוף ביום 1.1.1980
 התקנות יבואו לתקוף ביום 1.1.1980
 התקנות יבואו לתקוף ביום 1.1.1980
 התקנות יבואו לתקוף ביום 1.1.1980

תקנות סיוענות

מ

במ/104865, 104866, 104867, 104868



$f_{\text{מס' 10}} = 10 \text{ קצב}$
 מל:מז:מ

מל:מז:מ

0 - מל:מ
 1 - מז:מ

שלמה טרובל
 מנהל סניף באר שבע

העמק: פלגאר ר"ג.
 מינהל לבניה כפרית.
 באר שבע 79-01-03
 ש/

4508

זכרון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה חלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

משרד השיכון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נתקבל בתאריך
9-01-1979
לטיפול של
לעיונו של
מס א- 104869/ב

המחלקה לבנין

תעודה

על
הצפה גג
בדיקת

מוסין הבדיקה : חברת סולל בונה - אסקלון. כיום: 78-12-27

החומר לבדיקה : גג בנין מס' 849 משטח 140 יח' דיור כימיה. חרזה: 5077/75056/77

המידגם : גבואר ע"י ב"כ הפסרון
המפקח: סלבאר ר"ג
הקפלות: סולל בונה אסקלון

מהות הבדיקה : סידה העברה סיס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-28-27
יבש בכל המסיה.
בזמן הוריקה המים המרובים פעלו כראוי.

סלמה טובול
מנהל סניף נאר טבע

הצחקי מינויל לבניה כפרית ב"ס.
סלבאר ר"ג.
נאר טבע 79-01-03
30/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

מס א- 104870/בש

תעודה

על
הצגת גג

בדיקת

ביום: 78-12-27

מומין הבדיקה : חברה סולל בונה - אסקלון.

חריזה: 5077/75056/77
קבלן: סולל בונה אסקלון
מפקח: סלנאר ר"ג

החומר לבדיקה : גג כבין מס' 850 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם : בבחי ע"י ב"כ המכון.

מדות הבדיקה : מידת העברה טימ.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-28-27

יבש בכל החקיה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי

שלמה סלנאר
מנהל סניף באר שבע

העמק: מינהל לבניה כפרית.

סלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-03

30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

דפוס 77

בדיקת

מס א- 104871/ב

כיום: 78-12-27

מומין הבדיקה: חברה סולל בונה - באר שבע.

חריזה: 5077/75056/77
קבלון סולל בונה אסקלון
מפקח: פלבאר ר"ג

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 851 משטח 140 יח' דיור ביטית.

המידום: בבחי ע"י ג"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברת מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-28-27

יבש בכל החציה.

בזמן הורקת המים המוצבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העמק² מינהל לבניה כפרית ג"ס.
פלבאר ר"ג.
באר שבע 79-01-03
ג/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הגנב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

הצפת גב

בדיקת

מס א- 104872/בש

כיום: 78-12-27

מומין הבדיקה: חברה סולל בונה - אסקלון.

חודש: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: גב בבנין מס' 852 משטח 140 יח' דיור ביטומ.

מפקח: סלנאר ר"ג

קבלן: סולל בונה אסקלון

המידום: בכתר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה: סידת העברה טיפ.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות ביטום: 78-12-26-27

יבש בכל המקרה.

בזמן הורדת המים המידונים פעלו כראוי.

שלמה סוכול
מנהל סניף באר שבע

העתיק: מפנהל לבניה כמ"ת.

סלנאר ר"ג.

באר שבע 79-01-03

38/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF FACULTY
550 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3100 FAX: 773-936-3101

LETTER OF RECOMMENDATION

TO: _____

DATE: _____

BY: _____

NAME: _____

DEPARTMENT: _____

PHONE: _____

ADDRESS: _____

CITY: _____

STATE: _____

RECOMMENDATION

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א - ב"ט/104873

כיום: 78-12-27

מומין הבדיקה : חברת סולל נרגה - אסקלון.

החומר לבדיקה : גג בנין 855 מסמס 140 יח' דיור בימיה.

קבלון ס"ב אסקלון
חזרת 5077/75056/77
מפקח פלבאד ר"ג

המידגם : כ"כ המכון .

מהות הבדיקה : מידת הצפת מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות כלימים 78-12-28-27

למש ככל התקרה.

בזמן הודיקה המים המרוזבים פעלו כראוי.

עלמה טרובל
מנהל זכריה באר שבע

מינהל לבנייה כפרית.

העתק
מסמס 79-01-03
באר שבע
30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - כש/104874

על

הצגת גג בדיקה

כיום: 76-12-27

חברת סולל בונה - אסקלון. מומין הבדיקה :

חריזה: 5077/75056/77
קבלן: סולל בונה - אסקלון
מפקח: פלגאר ד ג

גג בבין מס⁶ 854 מטבח 140 יח' דיור ביטית. החומר לבדיקה :

בבחר ע"י ב"כ המכון. המידום :

פירת העברה פים. מהות הבדיקה :

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 76-12-28-27

יבש בכל החפיה.

בזמן הודקה המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

הפק' פלגאר ד"ג.
מינהל לבניה כפרית.
באר שבע 79-01-03
שכ

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א - 104875/בש

על

דפוסת גב

בדיקת

כיום: 78-12-27

מומין הבדיקה: חברת סולל בונה - אשקלון.

חריזה: 5017/75056/77
קבלת סולל בונה אשקלון
מפקח: פילבאר ר"ג

החומר לבדיקה: גב בבין ס' 855 משטח 140 יח' דיוד ביטיות.

המידגם: בכחור פ"י ב"כ הסכרון.

מהות הבדיקה: פירת החברה פ"ח.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף בתוך 24 שעות בימים 78-12-26-27

יבש בכל המקרה.

בזמן חרוטת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העתק סינהל לבניה כפ"ח.

פילבאר ר"ג.

באר שבע 79-01-03

ג/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף סארישבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- 104876/78

על
בדיקת הצפחה בג

ביום: 27-12-78

מוסין הבדיקה: חברת סולל בונה - אסקלון.

הקבלן: סר"ב אסקלון
מפקח: פלבאר ד"ג
חריזה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: בג בנין מס' 856 מטמח 140 יח' דיור בימים

המידגם: נבחר ע"י ב"כ הפכרן.

מהות הבדיקה: מידת העברה סיה.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים 27-28-12-78

יבש בכל התפרים.

בזמן הורקת המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העמק' מיבחל לבניה כיריית.
פלבאר ד"ג.
באר שבע 03-01-79
30/

הערה: תעודה זו מתיחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המוסין או באי-כוח. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס א- בש/104877

על

הצבת גג

בדיקת

בזמן: 78-12-27

מומין הבדיקה: חברת סולל ברנה - אסקלון.

חריזה: 5077/75056/77
קבלן: סולל ברנה
מפקח: פלבאר ד"ג

החומר לבדיקה: גג בבנין מס' 857 משטח 140 יח' דיור בימית.

המידגם: בנחר ע"י כ"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימית: 78-12-28-27


לטיבות בנחר טינת.

בזמן הודקה המים המרדבים פעלו כראוי.

שלמה מרובל
מנהל סניף באר שבע

המפקח: מרובל לבניה כפרית.
פלבאר ד"ג.
באר שבע 79-01-03
שש/

במ/104877/2



מחלקת
 אלקטרוניקה
 857 סניף באר שבע

שלמה טרנר
 מנהל סניף באר שבע

הפקטורל באר י"ג,
 מינהל לבניה כפרית
 באר שבע 79-01-03
 30/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

מס' א - בש/104870


על
בדיקת דגמא נג

- מומין הבדיקה : חברה סולל בונה - אשקלון.
- החומר לבדיקה : גג בבנין 858 מסמח 140 יח' ייור בימית.
- המידגם : בכוזר צ"י כ"כ המכרן.
- מהות הבדיקה : מידת העברה מיט.

כיום: 70-12-27
 חרזה: 5077/15056/דד
 מסמח: פלנאר ר"ג
 קבלן: סולל בונה אשקלון

תוצאות הבדיקה

הגג הוצף במשך 24 שעות בימים 70-12-28-27
 יבש בכל החלקים.
 בזמן הורפת המים המדובבים שעלו כראוי.


 מנהל סניף באר שבע

המפקח טינהל לבניה כפודית.
 פלנאר ר"ג.
 באר שבע 79-01-03
 נש/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

ריצפת גב

בדיקה

מס א - בש/104879

ביום: 78-12-27

מומין הבדיקה: אלתרסלוצטאפפזאג, חברה סולל בונה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גב בבין מס' 859 מסמח 140 יח' דיור בימית.

חריזה: 5027/75056/77
קבלן: סולל בונה אסקלון
מפקח: פלגאר ר"ג

המידגם: בכתר ע"י ב"כ המכון.

מהות הבדיקה: פירח העברה מים.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים 78-12-26-27

יבש בכל התקרה.

בזמן הזריקה המים המרוזבים פעלו כראוי.

שלמה סובול
מנהל סניף באר שבע

העמק: פלגאר ר"ג.
חב ס"ב אסקלון.
באר שבע 79-01-03
30/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרטם תעודה זאת אלא במלואה.

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המסון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת הצפת גג

מס א- 104860/ב

78-12-27

ניס:

מומין הבדיקה: חברת סולל נובה - אסקלון.

החומר לבדיקה: גג בנין מס' 860 מסמט 140 יח' דיור בימים

חידתי: 5077/דד/5056/דד
קבלון: סולל נובה אסקלון
מפקח: סלגאר ר"ג

המידגם: גבתי ע"י ג"כ הסכון.

מהות הבדיקה: מידת העברה מס.

תוצאות הבדיקה

הנג הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-28-27

יבש בכל המקרה.

בזמן הרוקת המים המרובים פעלו כדאי.

שלמה טרובל
מנהל סניף באר שבע

העתק מיוהל לבניה כפרית.

סלגאר ר"ג.

באר שבע 79-01-03

38/

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 77534

המחלקה לבנין

תעודה

על

בדיקת רצפת גב

מס א- בט/104881

כיום: 78-12-27

מומין הבדיקה: חברת סולל ברנה - אסקלון.

חזרה: 5077/75056/77

החומר לבדיקה: גב בנין מס' 861 משטח 140 יח' דיור בימית.

מפקח: פלבאר ר"ג

קבלן: סולל ברנה אסקלון

המידגם: בבחור ע"י ג"כ המכון.

מהות הבדיקה: מידת העכחת סימס.

תוצאות הבדיקה

הגב הוצף במשך 24 שעות בימים: 78-12-26-27

יבש בכל התקרה.

בזמן הורקת המים המרובים פעלו כראוי.

שלמה מרובל
מנהל סניף באר שבע


המפקח: מינהל לבנין כפרית.
פלבאר ר"ג

באר שבע 79-01-03
38/

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הגם כפי שנמסרו ע"י המומין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

בש/104869, 104870, 104871, 104872, 104873, 104874, 104875,
104876, 104877, 104878, 104879, 104880, 104881

...



שלמה טרנר
מנהל סניף באר שבע

העמק² סינחל לבניה כפר יתה.
פלגאר ד"ג.
באר שבע 79-01-03

משרד התכנון
מינהל לבנייה כפרית ויישובים חדשים
מחוז הנגב
נחשב בתאריך
12-11-1978
לפי ציור
לעיון של

4508

מכון התכנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 772534, 74841

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון * דו"ח בדיקה

מס א-בש/103442
ביום: 19.10.78
אסמכתא/תיק עיריה מס':
הקבלן: חב' סולל-בונה אשקלון
חוזזה: 5077/75056/77
המפקח: מפקח
חב' פלנאר ר"ג
תנאי הבקרה:

מומין הבדיקה : מנהל לבניה כפרית, משרד הבנוי והשכון באר-שבע.
בנין : מבנים בימית.
החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"כ המזמין ונמסרו באתר העבודה, ביום 19.10.78.
מהות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מדגם
				כדור (אינץ') קוטר ס"מ					
	362	1978-10-20	1978-10-08		ב-	תקרה	839-840-841		1
	358	"	"						2
	292	"	"						3
	337	ממוצע							
	391	1978-11-05	"						4
	395	"	"						5
	435	"	"						6
	407	ממוצע							
	362	1978-10-20	"			"	830-831-832		7
	345	"	"						8
	341	"	"						9
	349	ממוצע							
	431	1978-11-05	"						10
	418	"	"						11
	403	"	"						12
	417	ממוצע							

* הוצא דו"ח בדיקה שכן הנסילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול
מנהל סניף באר שבע

חב' פלנאר ר"ג
העמק: מר שטרן
מר אלואיל
חב' סולל-בונה אשקלון.

באר שבע 1978-11-06
מא/

חנ/195677

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כוחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

15-11-51
 15-11-51
 15-11-51
 15-11-51

15-11-51

15-11-51
 15-11-51
 15-11-51
 15-11-51

15-11-51
 15-11-51
 15-11-51
 15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51

15-11-51
 15-11-51
 15-11-51
 15-11-51

15-11-51
 15-11-51

15-11-51
 15-11-51

15-11-51

מכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

* דו"ח בדיקה תעודה על בדיקת בטון

מס' א-103442/ש

ביום: 19.10.78

מומין הבדיקה: מנהל לבניה כפרית, מסודר הנדסי והנדון

אסמכתא/תיק עיריה מס':

בנין: באר-שבע, מבנים בימית.

הקבלן: חב' סולל-בונה אסקלון

החומר לבדיקה: 12 קוביות בטון.

חוזת: 537/78

הדוגמאות הוכנו ע"י: צ"כ המזמין ונמדדו באחד העבודה,

המפקח: אלקסנדר סגל

ביום 19.10.78

חב' פלנאר ר"ב

תנאי הבקרה:

מהות הבדיקה: חזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

תוצאות הבדיקה

חוק נדרש	חוק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך הליקה	שקיעה כדור (אינץ') קצום ס"מ	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	מס' מדגם
	362	1978-10-20	1978-10-08		3	קריה	839-840-841		1
	358	"	"						2
	292	"	"						3
	337	ממוצע							
	391	1978-11-05	"						4
	395	"	"						5
	435	"	"						6
	407	ממוצע							
	362	1978-10-20	"			"	830-831-832		7
	345	"	"						8
	341	"	"						9
	369	ממוצע							
	431	1978-11-05	"						10
	418	"	"						11
	403	"	"						12
	417	ממוצע							

* הוא דו"ח בדיקה סגן הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה סובול

מנהל סניף באר שבע

חב' פלנאר ר"ב

העוקף מר שטרן
 מד אלואיל
 חב' סולל-בונה אסקלון.

באר שבע 1978-11-06

ממ/

19577/מ

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או באי-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.

זכון התקנים הישראלי

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69977, טל' 413151
 סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
 סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 74841, 772534

המחלקה לבנין

תעודה על בדיקת בטון

103442/ב

מס' א

19.10.78

ביום:

אסמכתא/תיק עיריה מס':

מוזמין הבדיקה : מנהל לבנייה במדינה, משרד הבנוי והתכנון
 באר-שבע,
 מבנים בימית.
 בנין :
 החומר לבדיקה : 12 קוביות בטון.
 הדוגמאות הוכנו ע"י : ב"ב המזמין ונמסרו במחר העבודה,
 ביום 19.10.78.
 מנות הבדיקה: חוזק בלחץ, בהתאם לתקן ישראלי ת"י 118 מאוגוסט 1970.

הקבלן: אב' סולל-בונה אסקלון
 חוזה: 5077/15036/77
 המפקח: אלקסנדרסון
 אב' מלכאר ר"ג
 תנאי הבקרה:

תוצאות הבדיקה

חוזק נדרש	חוזק בלחץ (ק"ג לסמ"ר)	תאריך הבדיקה	תאריך היציקה	שקיעה	סוג הבטון הנדרש	חלק המבנה	פרטי הבנין	דוגמא מס'	סדר
				כדור (אינץ') קוטב ס"מ					
	362	1978-10-20	1978-10-08		3	קורה	830-840-841		1
	388	"	"						2
	392	"	"						3
	337	2100							
	391	1978-11-05	"						4
	386	"	"						5
	433	"	"						6
	387	2100							
	362	1978-10-20	"			"	830-831-832		7
	345	"	"						8
	341	"	"						9
	349	2100							
	431	1978-11-05	"						10
	418	"	"						11
	403	"	"						12
	417	2100							

* הוא דו"ח בדיקה שבו הנטילה בוצעה לא ע"י המכון.

שלמה טובול

מנהל מוזיק באר שבע

אב' מלכאר ר"ג

השתתף מר שרון
 מר אלואיל
 אב' סולל-בונה אסקלון.

באר שבע 1978-11-06

בא/

150377/ב

הערה: תעודה זו מתייחסת לדוגמאות הנבדקות בלבד. הפרטים על הדוגמאות הנם כפי שנמסרו ע"י המזמין או בא-כחו. אין לפרסם תעודה זאת אלא במלואה.



מכון התקנים הישראלי

פנקס מורשה לענין
מע"מ
מס' 545000119

המשרד הראשי: רח' האוניברסיטה 42, תל-אביב 69 977, טל' 413151
סניף ירושלים: רח' גד, אזור התעשייה תלפיות, ת"ד 301, טל' 715485
סניף באר-שבע: המכון לחקר הנגב, ת"ד 1025, טל' 77534, 74841

וציבות מס הכנסה
טעור מניכר
מס מסלולות
בעד שירותים
מס' 4902827

סניף באר-שבע

חשבונית מס מספר **№ 195677**

1978-11-06

55-60

לכבוד

תאריך

מנהל ליה בנדית,
מסדרי ה"י והשבון
באר-שבע

61-66

507/75056/ח

חזרה/הוספה מס' מיום

שם המזמין: הקבלנה חב' ס"ב אשקלון

לי	אג'י	פ ר ט י ם	ת ע ו ד ה	
			מס'	מיוכ
			67-80	
		שבוע בדיקה 12 קוביות בטון- מסכנים בימ"מ.	103442/ש	19-11-06
396.- 378.-		הון בלתי של קוביות סניף 11101 - 33. - 12 x דכלמי 6.30 לי לק"מ 60x סניף 92		
		(שבוע מאות שבועים וארבע לי בלבד)		
		סה"כ		
		מע"מ בשעור %		
774		סך הכל כללי		סול ע"ח סך תאוך
37-44	46	מס' שוטף 14-15	16-23	49-54
		מס' שוטף 14-15		

בעת התשלום נא לציין את מספר החשבוניה

מס' שוטף	ל ז כ ו ת	לי	אג'	47-80
14-15	24-31	37-44	46	47-80
	15 1-02-00	1 774	2	DUP
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	15		2	
	8730027	9	2	



המנהל הכללי של המילואים

משרד הביטחון וההגנה, תל אביב

Form with fields for 'שם' (Name) and 'תאריך' (Date).

תעודת זהות

מספר זהות: 9722001

Main identification form containing fields for 'שם פרטי', 'שם משפחה', 'תאריך לידה', 'מספר זהות', and 'מספר תעודת זהות'. Includes a stamp: 'המנהל הכללי של המילואים - תל אביב'.

Table with columns for 'מספר זהות' and 'מספר תעודת זהות'. Contains handwritten entries and a stamp.